



'18 문화비축기지 서비스 체계 점검표



구분	위치	점검 내용	담당자	조치 계획	
1	공원입구	- 조명 미설치로 밤에 공원 간판이 보이지 않음	이석정	- 주변 간접조명설치(4월중)	
2	유도 안내 시설	주진입로	- 방향 안내 부족	장성섭	- 바닥에 페인트로 탱크 방향 표시 - 문화비축기지 경관향상 사업 시 조치(4~6월중)
3	T2	- 급경사를 인하여 넘어짐 발생 우려	장성섭	- 경사 주의 알림 표지판 설치 - 문화비축기지 경관향상 사업 시 조치(4~6월중)	



	구분	위치	점검 내용	담당자	조치 계획
4	유도·안내 시설	설비동 1층	<ul style="list-style-type: none"> - 화장실 방향 안내 미비 	이은진	- 안내문 시트지 부착 (3월중)
5	편의시설	안내동	<ul style="list-style-type: none"> - 시민편의시설 미비 · 안내데스크 부재 · 화장실 표지판 위치 수정 · 수유실 및 상황실 표지판 미설치 	이석정	- 안내동 시설 구축 공사 시행 (4월중)

	구분	위치	점검 내용		담당자	조치 계획
6		T1	- 문사이로 화장실 내부가 보임			
7	화장실 내 시설물		- 기저귀 교환대 미설치		이은진	- 화장실 개선 공사 시행(2~3월중)
8		T6	- 소변기 가림막 미설치			
9	접근로 및 산책로	문화마당	- 데크계단 끝단 구분이 어려움		장성섭	- 문화비축기지 경관향상 사업 시 조치(4~6월중)

	구분	위치	점검 내용	담당자	조치 계획	
10	기타	T1	- 문이 고정되지 않아 진출입 어려움이 있음		장천섭	- 문 고정장치 설치(2월중)
11		T2	- 원편 공사자재, 행사물품 등이 적치되어 있음		공원관리운영팀	- 행사 물품은 각 행사 담당자가 정리(설명절 전) - 공원관리운영팀이 공간 한편에 정리(3월중)
12			- 계단 손잡이 돌출		장천섭	- 돌출된 부분에 주의 표시(2월중)
13		리모델링B	- 프로그램 후 제작 물품 정리 미흡 - 공간 사용 불편 유발		각 해당 사업 담당자	- 불필요 자재 처리 및 정리(2월중)

	구분	위치	점검 내용	담당자	조치 계획	
14			<ul style="list-style-type: none"> - 조명 스위치 이름 미표기 		이석정	<ul style="list-style-type: none"> - 라벨 부착(2월중)
15	기타	전체	<ul style="list-style-type: none"> - 행사, 프로그램 후 남은 집기 미정리 - 시민이용 불편 유발 (T4 전시알림판, T6 지하2층 배너, T6 2층 주사위, 스탬프)		각 해당 사업 담당자	<ul style="list-style-type: none"> - 폐기 또는 이동보관 조치 (2월중)

	구분	위치	점검 내용	담당자	조치 계획	
16	기타	전체	- 유리에 부딪힘 사고 발생 우려		장천섭	- 유리임을 인식할 수 있는 표식 부착(2월중)

2018. 2.

점검자 : 공원운영관리팀장 윤석현

녹지6급 장성섭

건축6급 장천섭

행정7급 이은선

전기9급 이석정

토목9급 이은진



(인)



(인)



(인)



(인)



(인)



(인)