

서운중학교 주변 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.12										
사업위치	서초동 1326-7~1322-4번지										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,000,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,000,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	2,000,000천원		2,000,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
2,000,000천원		2,000,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 사각형거 보수보강										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서초구청 물관리과										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	배원영 2133-3790

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 2,000,000	(x-) 2,000,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 2,000,000	(x-) 2,000,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 단면보수 309,000원*4,503 ^m = 1,391,427천원
	○ 충전재 주입 1,450,000원*340 ^m = 493,000천원
	○ 폐기물 처리 및 부대비 115,573,000원*1식 = 115,573천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 2,000	(x-)	(x-)	(x-) 2,000	(x-)	
시설비	(x-) 2,000	(x-)	(x-)	(x-) 2,000	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 노후 사가형거를 사전에 보수보강 실시하여 사전에 안전사고 예방

사업근거

- 법령상 근거
 - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 2014 사각형거 정밀안전진단 용역

사업내용

- 위 치 : 서초동 1326-7~1322-4번지

- 규 모 : 사각형거 보수 □2.0×1.5m~□2.5×2.0m,
L=319m(전체보수)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12
- 사업내용 : 사각형거 전체보수보강
- 총사업비 : 2,000백만원(시설비 2,000백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 서초동 1326-7~1322-4번지
- 규 모 : 사각형거 보수 □2.0×1.5m~□2.5×2.0m,
L=319m(전체보수)
- 사업내용 : 사각형거 전체보수보강
- 총사업비 : 2,000백만원(시설비 2,000백만원)

□ 추진경위

- `14.12.09 : 서울시 노후하수관로 정밀점검·진단 시행계획
- `15.06.28 : 노후사각형거 정밀점검 용역 준공

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 노후하수관로 정밀점검·진단 시행계획에 따른 정밀점검 용역 결과 조기 하수암거 보수보강이 필요함(C등급)

□ 사업추진절차

- 집행절차
- 예산편성 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
- 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)



사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,000,000	
공사발주	2017.01~2017.02		계약심사 및 사전절차 이행
공사시행	2017.03~2017.11	500,000	공사 발주 및 착공
공사준공	2017.12	1,500,000	설계변경 및 정선처리

4 사업 효과

5 최근 3년 결산 현황

참 고 자 료

□ 위치도 미치 현황사진

	
<p>현황사진</p>	<p>위치도</p>