


서초구의회 재부재시스템 현장점검대장

○ 업체명 : (주)제윤

기관명	서초구의회	작업 책임자	직위	팀장	확인 자	직위	부장	대표 이사	
점검일	2023년 9월 26일		성명	박주광 (인)		성명	김청운 (인)		
현장점검자	사원 변길범 (서윤)			박주광 (인)			김청운 (인)		
주요 점검내용	- 서초구의회 의원 재부재 시스템 점검 (1의원실, 2의원실, 부의장실, 의회사무국, 전문위원실)								

○ 점검내용

	점검내용	결과
필수점검내역	재부재 모니터 화면 수신 상태 점검	이상 없음
	재부재 관리자 프로그램 실행 상태 점검	
	관리자 프로그램 모니터 송출 상태 점검	
	재부재 서버, 관리자PC 간 네트워크 통신 상태 점검	
	HDMI 신호 변환젠더 작동 상태 점검	
	신호 입출력 허브 구동상태 점검	
	의원실, 의회사무국, 전문위원실 모니터 분배기 작동 점검	
기타점검내역	재부재시스템 소스 백업	이상 없음
	재부재시스템 구동 로그 점검	
	자동실행 설정 점검	
	윈도우 업데이트 상태 점검	
	네트워크 연결 구성 점검	
특이사항	-	