


설계용역평가 결과표(기본설계)

용역발주청 : 서울특별시


발주청 평가담당자
발주청 평가확인자

다승래 (과장)
(인)

용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)		자인건축사사무소				
용역번호		Z11008		용역회사등록번호		114-06-89378				
용역개요		착공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용		용역금액			1,431,969,000원
		준공	2021년 05월 31일							
수급형태		<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급제/사업자등록번호/소정지/지분율/용역금액		자인건축사사무소/114-06-89378/서울특별시 서초구 방배로6길 6, 4층 (방배동)				
세부분야		<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단차개발 <input type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		기본설계평가 적용비율		50%				
평가점수		95.643		평가 연월일		2023년 02월 07일				
평가항목					위원별 평가점수					
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류	배점							
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과와의 일치성	5	5	5	5	5	5	5	5
		2) 사전조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	9
		3) 지반조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계성과품 품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7	7	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	7	7	6.3	7	7	7	7
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	7	7	6.3	7	7	7	7
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	6	6	6	6	6	6	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	6	5.4
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.7	2.7
		4) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4	4.5	4	4	4	4.5	4
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	5	5	5	5	5	5	5




평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	48.3	6.9
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	48.3	6.9
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	44.1	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	42	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	38.4	5.49
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	18.6	2.66
		4) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	29	4.14
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	35	5



평가항목			배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류								
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	2.4
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	2.4
합계				96.4	96.9	95	96.4	92.1	98.5	94.2



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	20.4	2.91
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	20.4	2.91
합계				669.5	95.64



설계용역평가 결과표(실시설계)

용역발주청 : 서울특별시


발주청 평가담당자

다승래

발주청 평가확인자

(인)

용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)		자인건축사사무소					
용역번호		Z11008		용역회사등록번호		114-06-89378					
용역개요		착공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용		1,431,969,000원				
		준공	2021년 05월 31일								
수급형태		<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급제/사업자등록번호/소재지/자본금/용역금액		자인건축사사무소/114-06-89378/서울특별시 서초구 방배동6길 6, 4층 (방배동) /11.37%/162,880,220					
세부분야		<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발 <input checked="" type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		실시설계평가 적용 비율		50%					
평가점수		96.16		평가 연월일		2023년 02월 07일					
평가항목				배점		위원별 평가점수					
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성		5	5	5	5	5	5		
		2) 사전조사의 충실성		10	10	10	10	8	10	9	
		3) 지반조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계성과품질	2.1 성과품질	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성		4	4	4	3.6	4	4	4	4
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성		4	4	4	3.6	4	4	4	4
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수		4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성		3	3	3	3	3	3	3	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성		3	3	3	3	3	3	3	3
		3) 공정계획 작성의 적정성		3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
4) 가시설 및 시공상태 점검의 적정성		3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3	2.4		



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일 반	1.1 설계 일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계 성과품 품질	2.1 성과 품	1) 구조 및 수리 계산서의 적 정성 및 충실성	4	28	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충 실성	4	27.6	3.94
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성	4	27.6	3.94
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실 성	4	28	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	4	25.2	3.6
	2.2 설계 내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결 정 및 설계의 적정성	3	21	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용 성	3	21	3
		3) 공정계획 작성의 적정성	3	18.9	2.7
		4) 가시설 및 시공상태 점검 의 적정성	3	18.9	2.7

평가항목			배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류								
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	3	3	3	3	2.4	2.7	3
		6) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4	4.5	4	4	4	4.5	4
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	5	5	5	5	5	5	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	2.4
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	2.4
합계				97	97.5	96.2	97	92.4	98.5	94.5

평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공 사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	20.1	2.87
		6) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 동과의 의견청취 및 협의	5	29	4.14
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적 정성	5	35	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실 성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	20.4	2.91
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	20.4	2.91
합계				673.1	96.16

설계용역평가 결과표(기본설계)

용역발주청 : 서울특별시

발주청 평가담당자


마승래




발주청 평가확인자

(인)


용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)	(주)주성이엔지						
용역번호		Z11009		용역회사등록번호	194-81-00527						
용역개요	착공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용							
	준공	2021년 05월 31일		용역금액		142,000,000원					
수급형태		<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급제/사업자등록번호/소재지/사업종류/용역금액		(주)주성이엔지/194-81-00527/서울특별시 서초구 동산로19길 5, 5층 (양재동)					
세부분야		<input type="checkbox"/> 도로 및 보행시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 연계개발 <input checked="" type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		기본설계평가 적용비율		50%					
평가점수		96.529		평가 연월일		2023년 02월 07일					
평가항목				배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과와의 일치성		5	5	5	5	5	5	5	
		2) 사전조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	10
		3) 지반조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계성과품질	2.1 성과품질	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성		7	7	7	7	7	7	7	
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성		7	7	7	7	7	7	7	7
		3) 보고서의 적정성 및 충실성		7	7	7	7	7	7	7	7
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수		7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성		6	6	6	6	6	6	6	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성		6	5.4	5.4	5.4	5.4	6	6	5.4
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감-시공성-유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성		3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.7	2.7
		4) 친환경 설계 여부		2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의		5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4.5	
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성		10	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성		5	5	5	5	5	5	5	5




평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	68	9.71
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계성과품 품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	49	7
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	44.1	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	42	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	39	5.57
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	18.6	2.66
		4) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	31	4.43
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	35	5



평가항목			배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류								
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				96.9	96.9	96.9	96.9	92.7	98.5	96.9



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방집, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				675.7	96.53




설계용역평가 결과표(실시설계)

용역발주청 : 서울특별시

발주청 평가담당자
발주청 평가확인자

마승래
김승기
(인)

용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)		(주)주성이엔지				
용역번호		Z11009		용역회사등록번호		194-81-00527				
용역개요		착공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용		용역금액			142,000,000원
		완공	2021년 05월 31일							
수급형태		<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급제/사업자등록번호/소재지/자본율/용역금액		(주)주성이엔지/194-81-00527/서울특별시 서초구 동산로19길 6, 5층 (양재동)/100%/142,000,000				
세부분야		<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발 <input type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		실시설계평가 적용 비율		50%				
평가점수		97.19		평가 연월일		2023년 02월 07일				
평가항목				배점		위원별 평가점수				
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류								
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성	5	5	5	5	5	5	5	5
		2) 사전조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	10
		3) 지반조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성	3	3	3	3	3	3	3	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	3	3	3	3	3	3	3	3
		3) 공정계획 작성의 적정성	3	2.7	2.7	2.7	2.7	3	3	2.7
4) 가시성 및 시공상태 점검의 적정성		3	3	3	3	3	3	3	3	



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	68	9.71
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	4	28	4
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	4	25.2	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성	3	21	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	3	21	3
		3) 공정계획 작성의 적정성	3	19.5	2.79
		4) 가시설 및 시공상태 점검의 적정성	3	21	3

평가항목			배점	위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	3	3	3	3	3	2.4	2.7	3
		6) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4.5	4.5	4	4.5	4	4.5	4.5	4.5
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	9	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				97.8	97.8	97.3	97.8	93	98.8	97.8	

평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감-시공성-유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	20.1	2.87
		6) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	30.5	4.36
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	35	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				680.3	97.19

설계용역평가 결과표(기본설계)

용역발주청 : 서울특별시


발주청 평가담당자

다승래 (인)

발주청 평가확인자

(인)




용역명	서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)	제이엘에이(JLA)						
용역번호	Z11011		용역회사등록번호	114-08-93556						
용역개요	착공	2019년 12월 18일 (용역기간)	과업 내용							
	종공	2021년 05월 31일	용역금액	49,500,000원						
수급형태	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급계사인자등록번호/소유지(지분율)용역금액	제이엘에이(JLA)/114-08-93556/서울특별시 서초구 청파로13길 22, 201호(방배동)						
세부분야	<input type="checkbox"/> 도로 및 교통신설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발 <input type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		기본설계평가 적용비율	50%						
평가점수	97.4		평가 연월일	2023년 02월 07일						
평가항목			위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류	배점							
1. 설계입 반	1.1 설계 일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결 과의 일치성	5	5	5	5	5	5	5	5
		2) 사전조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	9
		3) 지반조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계 성과품 질	2.1 성과 품	1) 구조 및 수리 계산서의 적 정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7	7	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실 성	7	7	7	7	7	7	7	6.3
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7	7	6.3
		4) 성과품간의 내용 불일치 발 생 건수	7	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	2.2 설계 내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	6	6	6	6	6	6	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용 성	6	6	6	6	6	6	6	6
		3) 신기술/신공법 적용 및 공 사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3	2.7
		4) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	1.8
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등 과의 의견청취 및 협의	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	5	4.5
		2) 발주청 요청사항 응답의 충 실성	10	10	10	10	10	9	10	10
		3) 설계자문 결과 적용의 적정 성	5	5	5	5	5	5	5	5



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	48.3	6.9
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	48.3	6.9
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	44.1	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	42	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	42	6
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감-시공성-유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	19.2	2.74
		4) 친환경 설계 여부	2	13.8	1.97
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 동과의 의견청취 및 협의	5	31.5	4.5
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	69	9.86
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	35	5



평가항목			배점	위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4	3.6
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				98.5	98.5	98.5	98.5	93	99.3	95.5	



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	27.6	3.94
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				681.8	97.4




설계용역평가 결과표(실시설계)

용역발주청 : 서울특별시

발주청 평가담당자
발주청 평가확인자

다승래
(인)

용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)	제이엘에이(JLA)						
용역번호		Z11011		용역회사등록번호	114-08-93556						
용역개요	작공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용							
	竣공	2021년 05월 31일		용역금액	49,500,000원						
수급형태	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담			수급제/사업자등록번호/소재지/지분율/용역금액	제이엘에이(JLA)/114-08-93556/서울특별시 서초구 청두로13길 22, 201호(방매동)/100%/49,500,000						
세부분야	<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발			실시설계평가 적용 비율	50%						
	<input checked="" type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 상암설비시설										
평가점수	97.57			평가 연월일	2023년 02월 07일						
평가항목				배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성		5	5	5	5	5	5	5	
		2) 사전조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	9
		3) 지반조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	10
2. 설계성과품점	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	3.6
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	3.6
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수		4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성		3	3	3	3	3	3	3	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성		3	3	3	3	3	3	3	3
		3) 공정계획 작성의 적정성		3	2.7	2.7	2.7	2.7	3	2.7	2.7
		4) 가시설 및 시공상태 점검의 적정성		3	3	3	3	3	3	3	2.7



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	68	9.71
2. 설계성과품 품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	4	27.6	3.94
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성	4	27.6	3.94
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	4	25.2	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성	3	21	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	3	21	3
		3) 공정계획 작성의 적정성	3	19.2	2.74
		4) 가시설 및 시공상태 점검의 적정성	3	20.7	2.96

평가항목			배점	위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
2. 설계 성과품 질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공 사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3	2.7
		6) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	5	4.5
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	10	10	10	10	10	9	10	10
		3) 설계자문 결과 적용의 적 정성	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실 성	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				98.5	98.5	98.5	98.5	93.3	99.3	96.4	

평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
2. 설계 성과품 질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공 사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	19.2	2.74
		6) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	31.5	4.5
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	69	9.86
		3) 설계자문 결과 적용의 적 정성	5	35	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상상 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실 성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				683	97.57


설계용역평가 결과표(기본설계)

용역발주청 : 서울특별시


발주청 평가담당자
발주청 평가확인자

마승래 (인)




용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)	정민지오테크					
용역번호		Z11010		용역회사등록번호	211-88-84461					
용역개요	착공	2019년 12월 18일 (용역기간)		과업 내용						
	준공	2021년 05월 31일		용역금액	130,240,000원					
수급형태	<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담			수급회사상자등록번호/소재지/지분율/용역금액	정민지오테크/211-88-84461/서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 A동1014호 (윤정)					
세부분야	<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 단지개발 <input checked="" type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설			기본설계평가 적용비율	50%					
평가점수	96.929			평가 연월일	2023년 02월 07일					
평가항목				위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류	배점							
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과와의 일치성	5	5	5	5	5			
		2) 사전조사의 충실성	10	10	10	10	8	10		
		3) 지반조사의 충실성	10	10	10	10	10	8	10	
2. 설계성과품 품질	2.1 성과품 품질	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7		
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7	7	
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	7	7	7	7	7	7	
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	7	7	7	7	7	6.3	6.3
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	6	6	6	6	6	6	
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	6	6	6	6	6	6	
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감-사공성-유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	3	2.7
		4) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대면·대관 업무	3.1 대면·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4	4.5	4	4	4	4.5	4
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	5	5	5	5	5	5	5



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	67	9.57
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	7	49	7
		3) 보고서의 적정성 및 충실성	7	49	7
		4) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수	7	47.6	6.8
	2.2 설계내용	1) 구조형식 및 공법의 적정성	6	42	6
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	6	42	6
		3) 신기술/신공법 적용 및 공사비절감·사공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	18.9	2.7
		4) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민·대관 업무	3.1 대민·대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	29	4.14
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적정성	5	35	5



평가항목			배점	위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				97.7	98.2	97.7	97.7	93.4	98.8	95	



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방청, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				678.5	96.93




설계용역평가 결과표(실시설계)

용역발주청 : 서울특별시

발주청 평가담당자
발주청 평가확인자

마승래
(인)

용역명		서울 어울림체육센터 건립공사 설계용역		용역회사(대표자)		정민지오테크					
용역번호		Z11010		용역회사등록번호		211-88-84461					
용역개요		확공	2019년 12월 18일	(용역기간)	과업 내용		용역금액			130,240,000원	
		준공	2021년 05월 31일								
수급형태		<input type="checkbox"/> 단독 <input type="checkbox"/> 공동 <input type="checkbox"/> 분담		수급제/사업자등록번호/소재지/자본율/용역금액		정민지오테크/211-88-84461/서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 A동1014호 (문정동)/100%/130,240,000					
세부분야		<input type="checkbox"/> 도로 및 교통시설 <input type="checkbox"/> 수자원시설 <input type="checkbox"/> 반지개발 <input type="checkbox"/> 건축시설 <input type="checkbox"/> 환경 및 산업설비시설		실시설계평가 적용 비율		50%					
		평가점수		96.46		평가 연월일		2023년 02월 07일			
평가항목				배점	위원별 평가점수						
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성		5	5	5	5	5	5	5	5
		2) 사전조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	9
		3) 지반조사의 충실성		10	10	10	10	10	8	10	9
2. 설계성과품질	2.1 성과품	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	3.6
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성		4	4	4	4	4	4	4	4
		7) 성과품간의 내용 불일치 발생 건수		4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성		3	3	3	2.7	3	3	3	3
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성		3	3	3	3	3	3	3	3
		3) 공정계획 작성의 적정성		3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
4) 가시현 및 시공상태 점검의 적정성		3	3	3	3	3	3	3	2.7		



평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
1. 설계일반	1.1 설계일반	1) 과업 지시서 내용과 설계 결과의 일치성	5	35	5
		2) 사전조사의 충실성	10	67	9.57
		3) 지반조사의 충실성	10	67	9.57
2. 설계성과품질	2.1 성과품질	1) 구조 및 수리 계산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		2) 설계도면의 적정성 및 충실성	4	28	4
		3) 공사 시방서의 적정성 및 충실성	4	27.6	3.94
		4) 설계 예산서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		5) 수량 산출서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		6) 보고서의 적정성 및 충실성	4	28	4
		7) 성과품질간의 내용 불일치 발생 건수	4	25.2	3.6
	2.2 설계내용	1) 구조물 형식, 적용공법 결정 및 설계의 적정성	3	20.7	2.96
		2) 주요 자재 및 장비의 사용성	3	21	3
		3) 공정계획 작성의 적정성	3	18.9	2.7
		4) 가시설 및 시공상태 점검의 적정성	3	20.7	2.96

평가항목			배점	위원별 평가점수							
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류									
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공 사비절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	3	3	3	3	3	2.4	2.7	3
		6) 친환경 설계 여부	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	4	4.5	4	4	4	4	4.5	4
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	9	9	9	9	9	9	10	9
		3) 설계자문 결과 적용의 적 정성	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실 성	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
합계				97.3	97.8	97	97.3	92.7	98.5	94.6	

평가항목			배점	합계	평균
대분류 (배점)	중분류 (배점)	세분류			
2. 설계 성과품 품질	2.2 설계 내용	5) 신기술/신공법 적용 및 공 사바절감·시공성·유지관리성 제고를 위한 아이디어 제안의 적극성	3	20.1	2.87
		6) 친환경 설계 여부	2	14	2
3. 대민· 대관 업무	3.1 대민· 대관 업무	1) 이해당사자 및 관계기관 등과의 의견청취 및 협의	5	29	4.14
		2) 발주청 요청사항 응답의 충실성	10	64	9.14
		3) 설계자문 결과 적용의 적 정성	5	35	5
4. 설계과 정 충실도	4.1 상생 /협력	1) 하도급 계획 이행의 충실 성	4	28	4
	4.2 기술 자관리	1) 기술자 투입 적정 여부 및 기술자 교체에 따른 설계추진 지장 여부 (교체시 기술자 자 격, 경력이 착수계 기준 동등 이상) 참여 기술자의 각종 회의, 심의, 보고, 설계검토 등의 성 실한 참여 여부	3	21	3
	4.3 일정 관리	1) 설계 관련 일정의 준수 여 부 (방침, 자문, 심의, VE, 성과 품, 보고 및 요청사항 기한 등)	3	21	3
합계				675.2	96.46