


성동소방서 신축공사 하자 사진 (건축)

NO	층수	위치	하자내용
1	옥상	외부 바닥	바닥 미장 파손
			

NO	층수	위치	하자내용
2	옥상	EPS실 앞 벽	벽 크랙 발생
			

NO	층수	위치	하자내용
3	옥상	EPS실	케이블 배선 따라 누수로 아래층(6층) EPS실로 물 떨어짐
			

NO	층수	위치	하자내용
4	옥상	창고(강당 앞)	천장 마감 미비




NO	층수	위치	하자내용
5	6층	동측 화단	동측 조경(화단) 누수로 - 5층~6층 계단참 벽면 오염, 4층~5층 계단참 벽면 오염 - 5층 PTSD실 천장 텍스 오염 - 4층 재난관리과 사무실 천장텍스 오염







NO	층수	위치	하자내용
6	6층	서측 화단	서측 조경(화단) 누수로 - 5층 외부 출입문 앞 복도 천장 텍스 오염 - 5층 문서고 천장 텍스 오염




NO	층수	위치	하자내용
7	6층	남측 화단	남측 조경(화단) 누수로 - 5층 소방안전교실 천장 텍스 오염 - 5층 소방안전교실 창고 천장 텍스 오염




NO	층수	위치	하자내용
8	5층	탈의실(남)	창문 상부 누수





NO	층수	위치	하자내용
9	5층	내부계단 창문	창문 상부 누수
			

NO	층수	위치	하자내용
10	5층	외부계단	계단 측면 도장 벗겨짐
			

NO	층수	위치	하자내용
11	5층	샤워실(남)	샤워실 바닥 구매 불량으로 중간에 물 고임
			

NO	층수	위치	하자내용
12	5층	의용소방대실	기둥 후면 마감 미비
13		여직원탈의실	
			

NO	층수	위치	하자내용
14 15	4층	회의실 내부계단 창문	창문 상부 누수




NO	층수	위치	하자내용
16	4층	서장실 외부 소방행정과 외부	외부 도출부분 강풍에 흔들려 '덜덜덜' 소리 발생



NO	층수	위치	하자내용
17	4층	화장실(여)	창문 앞 타일 깨짐
			

NO	층수	위치	하자내용
18	3층	식당	바닥 타일 파손(3개소)
			

NO	층수	위치	하자내용
19	3층	예방과사무실	기둥 후면 마감 미비(2개소)
			

NO	층수	위치	하자내용
20	3층	예방과장실	냉난방기 주변 천장 텍스 오염
			

NO	층수	위치	하자내용
21	3층	옥상정원 계단	3층 콘크리트 크랙부분에서 누수로 1층 차고로 물 떨어짐
			

NO	층수	위치	하자내용
22	3층	심신안정실 앞 데크	데크 바닥 누수로 2층 현장대응단장실 천장 텍스 오염
		 	

NO	층수	위치	하자내용
23	2층	세탁기실	창문 앞 벽면 타일 파손(2개소)
		 	


NO	층수	위치	하자내용
24	2층	화장실(남)	타일 모서리 마감 미비
			

NO	층수	위치	하자내용
25	2층	상황실	악세스플로워 가라앉음
			


NO	층수	위치	하자내용
26	1층	주차차단기	주차차단기 바닥 콘크리트 일부 파손
			

NO	층수	위치	하자내용
27	1층	화장실(남)	벽 타일 파손
			

NO	층수	위치	하자내용
28	1층	진압대(여)대기실	세면장 출입문 상부 마감재 미부착(2개소), 출입문 손잡이 미부착
			

NO	층수	위치	하자내용
29	1층	현장대응단사무실	유리출입문 바닥 고정부분 탈락
			

NO	층수	위치	하자내용
30	1층	외부 게시판	게시판 바닥 내려앉음
			

NO	층수	위치	하자내용
31	1층	차고	바닥 에폭시 벗겨짐
			

NO	층수	위치	하자내용
32	1층	자가주유소	바닥 도장 벗겨짐
			

NO	층수	위치	하자내용
33	1층	옹벽 화단	벽과 화단 이음부 벌어짐
			

NO	층수	위치	하자내용
34	1층	외부계단참	누수로 페인트 오염
		 	

NO	층수	위치	하자내용
35	지하1층	주차장	천장 누수 흔적
			

NO	층수	위치	하자내용
36	지하1층	외부계단 출입문 앞	천정 누수로 페인트 오염
			

NO	층수	위치	하자내용
37	지하1층	전기,통신 인입덕트	전기, 통신배관을 타고 물이 내부로 유입되어 지하1층 차고로 물 떨어짐
		 	

NO	층수	위치	하자내용
38	지하1층	기계실 앞 복도	천정 배관을 따라 물 떨어짐, 천장 텍스 오염
			

NO	층수	위치	하자내용
39	지하1층	기계실	저수조 출입문 앞 벽면 오염
			

NO	층수	위치	하자내용
40	지하1층	기계실	계단 아래 벽면 오염
			

NO	층수	위치	하자내용
41	지하1층	폐수처리장	벽면 누수
			