

나들목 주변 누수 현황

(2019.1.9)

<p>사무실 앞 산책로 주변에 물이 고여 있음 (→ 한강한신아파트 나들목 방향)</p>	<p>산책로 상단부에서 흘러 내려온 물이 고여 있음 (영상 기온 시)</p>
<p>산책로 상단부에서 내려온 물이 결빙 (영하 기온 시)</p>	<p>강변북로 옹벽 아래(산책로 상단부)에 있던 물이 아래로 흘러 내려감</p>
<p>사무실 옆 산책로 상단부 누수(1)</p>	<p>사무실 옆 산책로 상단부 누수(2)</p>
<p>강변북로</p>	<p>강변북로</p>

