

# 성암로1(위치도)




## 해당 구간 교통상황 : 양호



## 맞은편 관광버스 주차수요 : ○



# 성암로1\_관광버스 시간제주차허용구간 설치(안)



## < 현장점검 결과 >

일시 : 2018.8.2(목) 10~11시, 14~15시

주요내용

1. 구간길이 : 100m
2. 구간내 소화전 등 소방용 기계·기구 없음
3. 횡단보도로부터 10m 이상 이격하여 표지판 설치 가능  
\* 2~3항목 점검결과 : 도로교통법 제32조에 위반되지 않음
4. 녹색신호 동안 통과교통량 : 10대 수준

## ① 표지판 설치위치

횡단보도로부터 10m 이상 이격



## ② 표지판 설치위치

횡단보도로부터 10m 이상 이격

