

A/S 지원 결과 내역서

관서명 (1차)	송파소방서	모델명	SAC8	사양/주기	
관서명 (2차)	은동장 119	차종	스타렉스	차량번호	76모4844
무전기 기종		무전기 모델명		운행거리	138682
담당자		연락처		구분	<input type="checkbox"/> 점검 <input type="checkbox"/> 설치 <input type="checkbox"/> 장애 <input type="checkbox"/> 기타
A/S 접수 내용					
1. 작업 전 체크 사항					
DVR 위치	안테나 위치	DVR ON 시 수신감도	DVR OFF 시 수신감도	기타 특이사항	
<input type="checkbox"/> 보조석 의자 뒷편 <input checked="" type="checkbox"/> 보조석 의자 밑 <input type="checkbox"/> 한자실 내 약장함	<input type="checkbox"/> 보조석 상부 <input type="checkbox"/> 운전석 상부 <input type="checkbox"/> 운전석 A필러 <input type="checkbox"/> 엔진룸				
현장 상황	정상작동 , 모니터 영상확인 , 설정확인				
2. 조치 사항			3. 조치 후 사항		
사용법 설명 PC에서 영상 확인					
처리 결과					
<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 입고 <input type="checkbox"/> 재방문					
AS 일자	2018 년 2 월 12 일		AS 방식	<input type="checkbox"/> 무상 <input type="checkbox"/> 유상	
AS 비용	공임비		결재 관련	사업자번호	
	물품비			담당자 성명	
				전화번호	
				E-mail	
AS 담당자	성명	노동석	고객 확인	상기와 같이 수리 및 점검 하였음을 확인함. 확인자 : <u>유현진</u>	
	전화번호	070-7834-3135		전화번호	