

【소방용수시설 고장 발생 보고서】

| 종 별 (식 별) | 관리번호 | 위 치 | 고장 내용 | 확인결과 |
|--------------------|--------|-----------------------------|----------|------|
| 소화전 (지상식) | 신-288호 | 서울특별시 종로구 통 일로 12길 30-23 | 소화전 몸통파손 | 사용불가 |

(발생 원인)

○ 2019. 11. 14.(목) 10:30분경 일제소방용수 조사중 신-288호 지상식 소화전 몸통파손 고장

(현재 상태)

○ 신-288호 몸통파손으로 인한 사용불가


2019년 11월 14일

조사자 소방장 조명윤

확인자 소방경 명노선

【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

소화전 사진



위치도

