

수리 소방용수시설 위치도 및 사진

위 치	용수번호	수리내역	확인일 (담당자)
서울특별시 용산구 후암로49길 13-0 사랑몬테소리선교원	699호 (사용가능)	스핀들 부분 누수였으나 일제조사시 수리 완료된 상태	2020.4.28. 위.노기범 장.김경학

위치도



수리 소방용수시설 위치도 및 사진

위 치	용수번호	수리내역	확인일 (담당자)
서울특별시 용산구 한강대로102길 27	486호 (사용가능)	스핀들 불량이었으나, 일제조사시 새것으로 교체된 상태	2020.5.21. 위.노기범 장.김경학

위치도



수리 소방용수시설 위치도 및 사진

위 치	용수번호	수리내역	확인일 (담당자)
서울특별시 용산구 한강대로104다길 34 서광빌리지	1336호 (사용가능)	스핀들 불량이었으나, 일제조사시 새것으로 교체된 상태	2020.5.21 위.노기범 장.김경학

위치도



수리 소방용수시설 위치도 및 사진

위 치	용수번호	수리내역	확인일 (담당자)
서울특별시 용산구 후암로 40-1	1442호 (사용가능)	관구불량고장으로 사용불가였으나,소화전 새것으로 교체된 상태.	2020.4.29. 위.민기홍 교.채재훈

위치도

