


소방차량 수리완료 보고서(화학차14호)


장비명(건명)	화학차(14호) CAFS시스템	관리부서	현장대응단
수리일시	2019. 1. 17.(목) 09:00~17:00	장소	차고
고장내용	- 플랜저펌프 피스톤 손상으로 인한 폼 혼합이 되지 않음		
수리내용	- 전문 수리업체(나인테크) 방문 수리 실시 - CAFS시스템 펌프 및 모터 전면 교체(무상A/S)		
수리결과	- CAFS 시스템 작동점검 실시 한 바 정상 작동함		

수리사진



펌프 및 모터 위치

펌프 및 모터 분해 중



펌프분리



모터분리



장착완료



작동시험(정상)