

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	구룡역(분당선)	위 치	서울특별시 강남구 개포로 403-0 구룡역	전 화	02-579-7760
관계인	윤정민		소 방 관리자	기명희	
상 주 인 원	7		수 용 인 원	3620	
주용도	운수시설	취 약 장 소	지하6층		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	0/6(지상/지하) 층	1 동 건축면적 2699 m ² 연면적 12203 m ²
특 이 사 항					

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방시설 관리상태 및 작동상태 등	특이사항 없음
연소확대요인	건물 내부 및 외부 연소확대 위험성 등	특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물질 등 사용현황	특이사항 없음
화기취급상황	건물 내부 화기 취급상태 등	화기 취급시 안전관리 철저 토록 지도

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방차부서 용이성 및 진압여건 등	양호함
긴급 통행	건물 주변 통행로 상황 등	상시 긴급차량 통행가능토 록 지도
피난명령 및 인명구조여건	피난 및 인명구조여건 등	양호함
비상용승강기 및 피난계획	건물 내부 인명대피 시설 및 피난계획 등	상시피난 가능토록 지도
소화용수시설	주변 소방용수시설 활용 가능 여부	활용 가능
기타 조치사항	기타 안전관리 등 지도	소화기 사용법 및 유사시 대처요령 등

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년02월06일

조사자 : 정삼권
김중길