

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	우남빌딩	위 치	서울특별시 중구 칠패로 46-0 우남빌딩	전 화	02-753-8164
관계인	우남기업(주)		소 방 관리자	차희찬	
상 주 인 원	105		수 용 인 원	624	
주용도	업무시설	취 약 장 소	지하1층 일식점		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	13/2(지상/지하) 층	1 동 건축면적 334 m ² 연면적 4713 m ²
특 이 사 항	회현119안전센터-673(2018.2.26.)호 “2018년 소방활동자료조사 및 정보카드 연 간계획 보고” 와 관련입니다.				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방시설.	세종대로->매동1길 진입로 상에 있는 일식집 입구 우 측편 연결송수구 위치함.
연소확대요인	연소확대요인	지하1층 음식점 외 특이사항 없음.
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물, 독극물, 가스 등	도시가스 외 특이사항 없음 .
화기취급상황	화기 취급상황	지하1층 일식음식점 도시가 스 사용.

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	진압여건.	매동1길 부분 특수차 활용 가능함.
긴급 통행	소방 통행로 및 부서	출동로 상 남대문 앞 차량 정체 이외 특이사항 없음.
피난명령 및 인명구조여건	피난, 인명구조여건.	피난계단, 비상용승강기를 이용한 옥상, 피난층 대피.
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 이용	비상용승강기(겸용) 1대 적 정운영.
소화용수시설	인근 소방용수시설.	인근 적정 소방용수시설 활 용할 수 있음.
기타 조치사항	기타 조치사항	소화기 내용연수 개정 설명 함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년04월17일

조사자 : 정재길