

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	해남빌딩	위 치	서울특별시 중구 세종대로 64-0	전 화	02-755-1271
관계인	신진성		소 방 관리자	신진성	
상 주 인 원	681		수 용 인 원	2294	
주용도	업무시설	취 약 장 소	1층 음식점 주방		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	12/1(지상/지하) 층	2 동 건축면적 0 m <sup>2</sup> 연면적 8404 m <sup>2</sup>
특 이 사 항	2018 소방활동자료조사				

## 2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	-연결송수구 위치 -옥내소화전함 설치 여부	-출입구 정면 연건설비 송수구 위치 -각층 출입구 방향 송수구 분산배치
연소확대요인	-인접건물 연소확대 여부	-이격거리 2.5미터로 외부 연소확대 우려 미약
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	-가스 사용 여부	-사용시 안전관리토록 지도함
화기취급상황	-1층 유흥음식점 취사용 화기취급	-화기취급시 안전관리 철저토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진입 여건	-유사시 소방활동 진입여건 -소방차 진입여건 -특수차 부서여부	-건물 주계단이용 진입 -소방차 부서 진입여건 가 능 -고가, 무방 등의 특수차량 부서 가능
긴급 통행	-건물 전면 통행 확보 여부	-건물 전면 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	-구조대 진입통로 -대피피난통로 여부	-건물 주계단 이용 인명구 조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	-승강기 설치 여부	-비상용 승강기 없음
소화용수시설	-인근소화전 활용 여부	-유사시 활용 가능함 지하식2818, 2817
기타 조치사항	-기타 조치사항 등	-관계자 안전교육 및 화재 예방활동 철저토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년06월29일

조사자 : 구태훈