

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	노원소방서	위 치	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8-0 노원소방서/하계119안전센 터	전 화	02-971-5119
관계인	서울특별시장		소 방 관리자	장두익	
상 주 인 원	40		수 용 인 원	1370	
주용도	업무시설	취 약 장 소	지하1층 식당 및 보일러실		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	3/1(지상/지하) 층	2 동 건축면적 1099 m ² 연면적 3120 m ²
특 이 사 항	신관 승강기 설치됨				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	-연결송수관 설비 송수구 위치 등	-건물 정면 좌측 연결송수 관 설비 설치 관리됨
연소확대요인	-인접 건물 등 연소확대 여부	-인접건물 연소확대 우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	-위험물 사용시설	-특이사항 없음
화기취급상황	-화기취급 장소 및 용도 등	-지층 식당 조리용 도시가 스 설치 관리됨

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	-층별, 용도별 소방활동구역 등.	-본관 및 신관 브리지연결 소방활동 가능함
긴급 통행	-소방차 등 긴급통행 사항 등	-특이사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	-피난 대피 및 인명구조 장소 등	-상용 계단 및 승강기 활용 육상 등 피난대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	-승강기 및 피난계단 사용 등	-신관 일반승강기 및 좌우 측 상용계단 활용 피난가능
소화용수시설	-대상물 주변 소화용수 시설 현황 등	-대상물 주변 공설 소화전 1181호, 1180호 사용가능함
기타 조치사항	-관계자 소방안전관리자 지도사항 등	-관계자에게 화재예방순찰 강화토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년08월16일

조사자 : 위. 이송만

위. 김기영