

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	상계주공1단지 (가)상가	위 치	서울특별시 노원구 덕릉 로 459-37 상계주공아파트	전 화	070-8161-6463
관계인	개인분양		소 방 관리자	윤철운	
상 주 인 원	15		수 용 인 원	200	
주용도	복합건축물	취 약 장 소	각 점포		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	2/1(지상/지하) 층	1 등 건축면적 1301 m ² 연면적 2945 m ²
특 이 사 항	2층관리실 수신기 위치함				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설 작동 및 점검 - 연결송수관 점검 및 활용 여부 (옥내소화전)	-옥내소화전(옥외) 관리 적 정함.
연소확대요인	- 연소 우려 인접건물(거리) - 층별, 용도별 연소방지 방안	-인접 건물과 이격되어 연 소우려 적음.
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 연소 우려 인접건물(거리) - 층별, 용도별 연소방지 방안	-인접 건물과 이격되어 연 소우려 적음.
화기취급상황	- 화기취급 장소 - 화기 종류 - 용도	-각점포 -LNG 가스렌지 -취사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진입 여건	위험물 사용 여부 - 특수가연물 사용 여부 - 가스 사용 여	-가스 사용시 안전수칙 이 행준수토록 지도함.
긴급 통행	- 진입 여건 - 복도 통로 폭 및 피난가능 유무	-진입로 양호함 -복도,통로로 피난대피 가 능함
피난명령 및 인명구조여건	- 피난계단 장애물 적치 유무 - 비상구 개방 유무 - 야간근무자 유무	-장애물방치 발견치 못함 -비상구 항시 개방토록 교 육함 -야간 경비 상시 근무함
비상용승강기 및 피난계획	해당없음 초기 대피 철저 지도함	승강기 해당없음
소화용수시설	- 소화용수시설 정상 작동 유무	인근 공설소화전 1206호 사 용가능함
기타 조치사항	- 초동조치요령 숙지 유무 - 인명대피 유도 방법 등	-초동조치요령 및 인명대피 요령 등 교육실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년09월04일

조사자 : 위. 이송만
장. 이상민