

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

| | | | | | |
|---------|---------------|---------|-----------------------------|--------------|---|
| 대상명 | 구세군중앙회관 | 위 치 | 서울특별시 중구 덕수궁길 130-0 구세군중앙회관 | 전 화 | 02-720-9494 |
| 관계인 | 김종철 | | 소 방 관리자 | 김종철 김종철 | |
| 상 주 인 원 | 0 | | 수 용 인 원 | 0 | |
| 주용도 | 종교시설 | 취 약 장 소 | 1층 | | |
| 건 물 구 조 | 철충식 식 | 목구조 조 | 기와 지붕 | 2/0(지상/지하) 층 | 2 동 건축면적 746 m ² 연면적 1696 m ² |
| 특 이 사 항 | 2018 소방활동자료조사 | | | | |

2. 조사사항

| 분 야 | 조 사 내 용 | 조 사 결 과 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 소 방 시 설 (소화활동설비) | 소방시설 및 소화활동설비 관련사항 | 소방시설 및 소화활동설비 활용 가능함 |
| 연소확대요인 | 연소확대요인 관련사항 | 연소확대 우려 있음 |
| 연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등) | 연소물질 관련사항 | 해당없음 |
| 화기취급상황 | 화기취급상황 관련사항 | 화기 취급시 안전에 유의토록 지도함 |

| 분 야 | 조 사 내 용 | 조 사 결 과 |
|-------------------|------------------------|---|
| 소방활동구역 등 진압 여건 | 소방활동구역 등 진압여건 관련사항 | 건물 주계단이용 진입 소방차 부서 진입여건 양호 |
| 긴급 통행 | 긴급통행 관련사항 | 건물 주변 긴급통행 가능 |
| 피난명령 및 인명구조여건 | 피난명령 및 인명구조 여건 관련사항 | 건물 주계단 이용 진입 가 능하며 옥내계단 이용 1층 및 옥상 인명대피유도 가능 함 |
| 비상용승강기 및 피난계획 | 비상용승강기 및 피난계획 관련사항 | 해당없음 |
| 소화용수시설 | 소화용수시설 관련사항 | 유사시 소화전3427호 사용 가능함 |
| 기타 조치사항 | 소방안전교육 등 기타 조치사항 | 화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도 |

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년09월18일

조사자 : 구태훈