

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	환일고등학교	위 치	서울특별시 중구 환일길 47-0 환일중고등학교	전 화	02-390-7205
관계인	이사장		소 방 관리자	한상용	
상 주 인 원	0		수 용 인 원	1010	
주용도	교육연구시 설	취 약 장 소	옥상층		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	8/0(지상/지하) 층	4 등 건축면적 0 m <sup>2</sup> 연면적 5353 m <sup>2</sup>
특 이 사 항	2018 소방활동자료조사 - 다목적 건물 지하층 체육관으로 사용				

## 2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방시설 및 소화활동설비 관련사항	소화기구 및 소화활동설비 관리상태 적 정
연소확대요인	연소확대요인 관련사항	특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	연소물질 관련사항	도시가스 사용
화기취급상황	화기취급 관련사항	문화관 옆 급식실 화기사용중, 안전관리 철저토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방활동구역 등 진압여건 관련사항	학교 진입로 경사 및 곡선 구간으로 특수차 진입시 주의가 필요 함
긴급 통행	긴급통행 관련사항	대로변에서 학교 주출입구 까지의 도로가 협소하여 대 형차량 진입시 주위확인이 필요함
피난명령 및 인명구조여건	피난명령 및 인명구조 여건	중,고등학교 시설로 유사시 다수의 요구조사 발생에 대 한 대책이 필요함
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 및 피난계획 관련사항	자위소방대 조직을 통한 피 난계획 수립, 비상용승강기 미설치
소화용수시설	소화용수시설 관련사항	인근 소화전 활용가능하나 도로상에서 학교건물까지 거리가 멀어 신속한 소방용 수 공급이 필요함
기타 조치사항	기타 조치사항	화재예방 및 소방시설 유지 관리 철저토록 당부함 유사시 초기대응을 신속하 게 할 수 있도록 평상시 훈 련철저 토록 당부

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년09월18일

조사자 : 구태훈