

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	더조은병원(구 .선한이웃병원)	위 치	서울특별시 노원구 화랑로 323-0 더조은병원	전 화	02-941-7800
관계인	김종욱		소 방 관리자	조성훈	
상 주 인 원	0		수 용 인 원	0	
주용도	의료시설	취 약 장 소	주방, 보일러실		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	7/3(지상/지하) 층	1 동 건축면적 803 m ² 연면적 7876 m ²
특 이 사 항	의료(요양병원)시설로서 환자 및 보호자 등 다수의 인원이 출입하므로 화재발생 시 대량인명피해가 우려 되므로 인명구조 및 인명대피유도 최우선 요함				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	-소방시설 작동여부 -소화활동설비	-각 소방시설 적정 관리됨 -연결송수관 송수구 건물전면 출입구 우측에설치됨
연소확대요인	-연소확대요인 여부	-특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	-위험물, 가스 등 연소물질 관리여부	-난방 및 취사용 도시가스 사용함
화기취급상황	-화기취급사항 여부	-취사용 및 난방용 보일러취급함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	-소방활동구역 등 진압여건	-방화구획 되어있어 진압활동 장애요인 없으며 건물전면에소방차 부서 가능함
긴급 통행	-소방차량 긴급통행여건	-해당사항없음
피난명령 및 인명구조여건	-피난명령 및 인명구조여건	-피난명령 시 외부로 피난 및 인명구조 가능함
비상용승강기 및 피난계획	-비상용승강기 및 피난계획 여부	-승용승강기2대 운용 되며 피난상장애요인 없음
소화용수시설	-소화용수시설 운용여부	-공설소화전4036, 4361호 활용가능함
기타 조치사항	-기타 조치사항 여부	-관계자에게소방시설 관리철저토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2019년03월15일

조사자 : 위. 김장환
장, 이재석