

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	쌍문동청소년랜드	위 치	서울특별시 도봉구 노해로 140-0 쌍문동청소년랜드	전 화	02-999-0170
소유자	정영상(관장)		관리자		
소방안전 관리자	김재중		위험물안전 관리자		
주용도	복합건축물	취 약 장 소	4층계단실		
건 물 구 조	철근콘크리트구조 조 지하1층/ 지상3층 1동 연면적 : 1077.59㎡ / 바닥면적 : 228.42㎡				
특 이 사 항	2019.06.11. 2층 비상구 공사중.				

## 2. 조사사항

구 분	자 료 조 사 내 용
소방대상물과의 거 리	본서 : 3500m / 119관할센터(관할) 100m /
소방용수시설 현 황	1405호 50m / 1243호 40m /
소 방 시 설 활 용 여 건 (소화활동설비)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제연설비</li> <li>-제연구역, 제연방법</li> <li>○ 연결송수관설비</li> <li>-송수구위치, 설치층</li> <li>○ 연결살수설비</li> <li>-송수구위치, 사용가능여부</li> <li>○ 비상콘센트설비</li> <li>-설치위치, 사용여부</li> <li>○ 무선통신보조설비</li> <li>-접속단자위치, 사용가능여부</li> <li>○ 기타소화활동설비</li> </ul>

비상용승강기 및 피난설비 활용 장애요인	○위치, 대수, 속도, 승차인원 ○사용가능여부
소방차 긴급통행 등 소방활동 장애요인	○교통외 비상용도로 유무 ○빈공터등
위험물 및 기타 위험시설 (위험물, 기타 위험시설 등 현황)	○취급장소 ○화기종류 ○용도 ○취약요인
연소확대요인 (인접건물 현황 등)	○연소우려상황 -인접건물과의 거리 -창문등연소확대요인 -용도별, 층별연소방지방안
다수 인명 피해 발생 우려지역(층)	○인명구조 및 대피여건 ○대피 및 피난통로 ○불특정다수인출입 및 수용장소 ○야간근무또는 숙직상황
인명구조 및 피난계획	○자연수리 -위치, 종류, 거리, 수량 등 -소방차 진입 및 사용여부 ○공설, 사설수리 -위치, 종류, 관리상태
자위소방대 및 피난계획	○소방차량 진입 및 현장부서장애요인 ○특수차 활용여부
기타 조치필요 사항	○ 유사시 인명대피요령 지도 ○ 소화기 관리요령 및 사용법 지도
소방활동 정보카드 수정.입력여부	2019년06월11일 / 최준열,

※ 결재자는 소방활동 자료조사 실시 내용이 정보카드에 수정, 반영 되었는지 여부 확인 후 결재

2019년06월11일

조사자 : 최준열