

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	둔촌주공(HDC현대산업개발(주))현장사무실	위 치	서울특별시 강동구 양재대로 1340-0 주공아파트	전 화	02-2008-9004
소유자	HDC현대산업개발(주)		관리자		
소방안전관리자			위험물안전관리자		
주용도	업무시설	취 약 장 소	2층 사무실 탕비실		
건 물 구 조	기타구조 조 지하0층/ 지상2층 2동 연면적 : 343㎡ / 바닥면적 : 514㎡				
특 이 사 항	재건축아파트 현장사무실임				

2. 조사사항

구 분	자 료 조 사 내 용
소방대상물과의 거 리	본서 : 2340m / 119관할센터(관할) 2340m / 119안전센터(최단거리) 1500m
소방용수시설 현 황	109호 720m / 110호 790m /
소 방 시 설 활 용 여 건 (소화활동설비)	소화기만 활용 가능함
비상용승강기 및 피난설비 활용 장애요인	해당없음

소방차 긴급통행 등 소방활동 장애요인	장애요인 없음
위험물 및 기타 위험시설 (위험물, 기타 위험시설 등 현황)	해당없음
연소확대요인 (인접건물 현황 등)	연소확대요인 없음
다수 인명 피해 발생 우려지역(층)	2층 사무실
인명구조 및 피난계획	지상층으로 대피 유도
자위소방대 및 피난계획	편성 운영됨
기타 조치필요 사항	화재예방 점검 철저토록 지도함
소방활동 정보카드 수정.입력여부	2019년12월12일 / 장.백익선,위.이희문

※ 결재자는 소방활동 자료조사 실시 내용이 정보카드에 수정, 반영 되었는지 여부 확인 후 결재

2019년12월12일

조사자 : 장.백익선
위.이희문