

송중동 50-1 주변 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.02 ~ 2017.07										
사업위치	송중동50-1 ~ 송중동3-29										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">400,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	400,000천원		400,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
400,000천원		400,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후하수박스 보수공사										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	강북구청										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	김영희 2133-3792

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 400,000	(x-) 400,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 400,000	(x-) 400,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 단면보수 350,000원*1,065 ^{m²}	= 372,750천원
	○ 이전비 27,250,000원*1식	= 27,250천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 400	(x-)	(x-)	(x-) 400	(x-)	
시설비	(x-) 400	(x-)	(x-)	(x-) 400	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 주?야간 차량통행이 많은 미아삼거리역주변 간선도로로 하부에 설치된 노후 하수박스 현장조사 결과 콘크리트 균열, 철근부식, 재료분리 등 즉시 보수가 필요하여 구조물을 적기에 보수조치하여 내구성을 향상시키고 구조적 안전성을 확보하여 “도로함몰” 관련 안전사고를 예방코자 함.

사업근거

- 법령상 근거
 - ▷ 하수도법 제6조 및 하수도정비기본계획
- 기타 근거(방침, 지침 등)

사업내용

- 위 치 : 송중동50-1 ~ 송중동3-29

- 규 모 : 사각형거 보수공사 □1.5×1.3m ~ 2.0×1.6m L=607m
단면보수 A=1,065m²
- 사업기간 : 2017. 02 ~ 2017. 07.
- 사업내용 : 노후하수박스 보수공사
- 총사업비 : 400백만원(시설비 400백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 송중동50-1 ~ 송중동3-29
- 규 모 : 사각형거 보수공사 □1.5×1.3m ~ 2.0×1.6m L=607m
단면보수 A=1,065m²
- 사업내용 : 노후하수박스 보수공사
- 소요예산 : 400백만원(시설비 400백만원)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 노후 하수박스 현장조사 결과 발견된 바닥의 손상 및 세굴이 심한 구간에 대하여 위험요인을 적기에 해소하여 수해 및 "도로함몰"등 안전사고를 예방 함으로써 주민의 생명과 재산 보호를 위해 사업추진 필요

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - ▷ 예산편성 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
 - ▷ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		400,000	
공사시행	2017.02~2017.07	400,000	

4 사업효과

5 최근 3년 결산 현황

참 고 자 료

□ 위치도

