



# 어린이 보호구역 현황 및 개선안도



**시설명** 수명초등학교 (서울시 강서구 수명로1길 84)



- 범례 -

- <324.402.415>  
어린이보호구역  
이 기 부 터  
속도를 줄여주세요
- <324.224>  
어린이보호구역  
30
- <324.226>  
어린이보호구역  
30
- <324.218>  
어린이보호구역  
30
- <224.427>  
30
- <324.427>  
어린이보호구역  
30
- <518>  
30
- <536>  
어린이  
보호구역

구분	영역	면적	수명		
			현황	개선	비고
안	영역별	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
안	영역별	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
안	영역별	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
안	영역별	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
안	영역별	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			
	신호등	면적			

(현황조사일 : 2018년 03월)