



종로구



수신자 문화과장

(경유)

제목 문화재 주변 보존영향 검토 요청(수성동계곡 주변)

1. 수성동계곡 일대 정비사업과 관련입니다.

2. 수성동계곡의 이용객 증가에 따른 화장실 문제가 지속적으로 제기되어 민원해소와 이용자 편의 제공을 위해 간이화장실 및 전망데크, CCTV를 설치코자 아래와 같이 문화재 보존영향 검토요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 지: 옥인동 176-6번지 외 2필지(수성동계곡 주변)

나. 설 치 자: 종로구청장

다. 시설/규모

1) 간이화장실: 1개소(7500x3450xH3200mm)

2) 전망 데크: 1개소[10m x 5m, 기존 산책로(3m x 2m) 포함]

3) CCTV 설치: 1대

라. 설치목적: 민원해소와 이용자 편의 제공 및 각종 범죄 등 안전사고 예방코자 자연훼손을 최소화하는 방향으로 시설물 설치

마. 대상문화재: 서울특별시 기념물 제31호(인왕산수성동계곡)

붙임 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 검토요청 관련 자료 1부(별송). 끝.

공원녹지과장명 중

★주무관 김현이 공원기획팀장 박종철 공원녹지과장 09/22 윤명중

협조자

시행 공원녹지과-20543 (2017.09.22.) 접수 ()

우 110-701 서울시 종로구 삼봉로 43(수송동). / http://www.jongno.go.kr

전화 02)2148-2834 /전송 02)2148-5831 / sorymsa2@mail.jongno.go.kr / 공개

《위치도 및 현황사진》



위치도(수성동계곡 일대)



간이화장실 설치 현황사진(옥인동 176-6번지)

《현황사진》



CCTV 설치 현황사진(옥인동 185-1번지)



전망데크 설치 현황사진(옥인동 179-5번지)



종로구



수신자 수신자참조
(경유)

제목 2017년 제8차 종로구문화재보호자문위원회 소위원회 결과 통보

1. 공원녹지과-20543(2017.09.22.)호와 관련입니다.
2. 2017년 제8차 종로구문화재보호자문위원회 소위원회 개최 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 아 래

가. 일 시 : 2017.11.17.(금), 13:00~

나. 장 소 : 이마회의실(이마빌딩 406호)

다. 참 석 자 : 종로구문화재보호자문위원 2명 외 당연직 1명

라. 회의 결과

연번	안 건	검토 및 자문 내용	결 과
1	수성동 계곡 화장실 설치(재심의)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 답사 결과, 당초 허가된 위치(구립세종마을 어린이집 옆)가 최적지로 판단되므로 허가된 위치를 추천함 ○ 현장 여건 및 민원 발생 등으로 인해 허가된 위치에 설치가 불가능할 경우, 문명대위원이 추천한 위치(철거된 아파트 흔적 가기 전 좌측)에 설치할 것 	조건부 승인
2	명륜3가 50-5번지 한옥 가치 검토	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장 답사 결과, 기단 석재 마감 및 목부재 치목상태가 일제 강점기 이전에 지어진 한옥으로 추정되며 해당 필지의 연혁을 살펴본 결과, 본 한옥은 보존될 가치가 충분한 것으로 판단됨 	한옥 보존 필요

끝.

문화관광 현

수신자 공원녹지과장, 건축과장

★주무관 강영식 문화재관리팀장 배호진 문화과장 11/22 남준현

협조자

시행 문화과-18861 (2017.11.22.) 접수 공원녹지과-24839 (2017.11.23.)
우 110-701 서울시 종로구 삼봉길43(수송동 146-2) / <http://www.jongno.go.kr>
전화 02)2148-1823 /전송 02)2148-5818 / yskang1702@mail.jongno.go.kr / 부분공개(6)

문서번호	공원녹지과-24875
보존기간	5년
결재일자	2017. 11. 23.
공개여부	공개

★주무관	공원기획팀장	공원녹지과장	
김현이	박종철	전결 11/23	
		윤명중	
협			
조			

- 수성동계곡 화장실 설치 관련 - 문화재 위원 자문결과에 따른 주민의견 수렴 결과 보고

문화과-18861(2017.11.22.)호 “수성동계곡 화장실 화장실 설치에 따른 문화재 자문결과” 와 관련, 화장실 설치 위치 선정을 위한 주민대표 포함 현장 설명을 완료 하고 아래와 같이 보고 드림.

I 자 문 결 과

- 일 시: 2017.11.17.(금), 10:00~11:30(현장 답사후 심의)
- 참 석 자: 6명(종로구문화재보호자문위원 2명 포함)
- 자문의견 : 세부내용 별첨 공문 참조
 - 수성동계곡 상부(옥인동 179-6) 화장실 위치 부적정
 - 당초 승인된 세종마을어린이집 옆 또는 주동선에서 벗어난 흔적 가기 전 좌측 공지에 설치

II 주민 현장 설명 개요

- 일 시: 2017.11.22.(수), 17:00~17:30
- 장 소: 수성동계곡 현장
- 점 검 자: 주민자치위원장, 통장협의회장, 12통장, 옥인연립 대표 등 10명
 - 주 민: 주민자치위원장, 통장협의회장, 12통장, 세종마을가꾸기회장, 옥인연립 대표(장치암), 세종어린이집 원장 등 6명
 - 구 청: 공원기획팀장, 담당자 2명
 - 동사무소: 청운효자동장, 담당자 2명
- 설명내용: 문화재 현상변경 등 자문위원 결과에 따른 화장실 위치 설명

○ 화장실 설치 위치



당초 설치 위치(문화재 자문 위치)



문화재 자문위원 추천 위치

○ 설명사진



III **현장 설명 결과**

- 문화재 자문위원회에서 추천한 화장실 설치 위치 찬성하고 가급적 빠른 시일내에 화장실 설치 건의 ▷ 현재 동절기로 부실 시공 우려가 있어 내년 해빙 이후 조기 착공하여 안전하게 시공하겠음.

IV **보고자 의견**

- 상기 현장 설명 결과를 토대로 동 지역을 화장실 설치 위치로 최종 확정하고 정밀 시공을 위해 내년 해빙기 이후 착공토록 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 문화재 자문위원 현장 자문 결과 보고 및 공문 각 1부. 끝.