

급속분사교반기 안전관리 보고서

1. 수요기관

현 장 명	구의 공작	방 문 일 자	2018. 10. 23
업체담당자	김민수 외 1인 (서명)	수요처 확인	김민수 (서명)

2. 급속분사교반기 점검 및 처리내용

내 용	기기 명칭	후딩소 1공작 (1호)		Serial No.	11FIP-2P-06041A	
	<ul style="list-style-type: none"> - 오일정량 10cc 미만 - 진공도 : 0.07 MPa - 가동전류 : 34-36A - 권체 상태 양호 - 진공강화기 간격 조정 	용 량	마 력	25	HP	
			정격전압	380	Vac	
			정격전류	41	Amp	
교체 부품 자재						

점검사항	점검항목	점검상태		내 용	비 고
	① 랩실	정상	불량		
	② 오일	정상	불량	10cc 미만	
	③ 메카니칼 실	정상	불량		
	④ 케이블 보호관	정상	불량		
	⑤ 케이블 고정상태	정상	불량		
	⑥ 모터 / 로터	정상	불량		
	⑦ 프로펠라	정상	불량		
	⑧ 진공강화기	정상	불량		
	⑨ 전압 / 전류	V	A		
⑩ 기타					

3. 현장점검 의견사항

4. 감독자 요청사항