

# 순찰 점검결과

## ○ 그러브 변색 및 오염

- 수표로, 통일로, 난계로, 동호로(을지로5가~장충체육관), 마른내로, 서소문로(충정로역~통일로), 을지로(을지로입구~을지로7가), 동호로5길 등



⇒ 조치계획 : 그러브 세척 및 교체(가로등 연간단가)

## ○ 가로등주 부식 및 도색 벗겨짐

- 을지로, 정동길, 미술관길, 퇴계로 일부 구간



⇒ 등주 세척하여 일어난 도색 제거 (가로등 연간단가)

## ○ 가로등 경사주, 등기구 이상 적출

- 경사주 : 퇴계로 2-1, 퇴계로 16-6, 퇴계로 16-7, 퇴계로 17-1, 정동길 덕2-7, 정동길 덕 2-8, 덕수궁길 2-11,
- 통일로4-8 암대 돌아감, 청계천로 6-18 암대 돌아감



⇒ 가로등 연간단가에 작업지시

## ○ 가로등 기둥이 및 표찰정비 필요

- 기둥이 : 통일로2길 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-21, 마른내로 3-9, , 청구로 1-16, 마장로4-1 기둥이 없음.
- 배너기 : 삼일대로 을4-17배너기, 명동길 등, 을지로45길 1-23
- 표찰 : 퇴계로 SK빌딩 앞 표찰 없음, 청구로1-13 파손, 마장로 1-13 표찰 없음, 청계천로 6-18, 청계천로 7-20, 청계천로 8-1~3, 청계천로 8-8, 8-14, 청구로 1-13 표찰휘어짐.
- 베이스커버 : 청구로 2-3, 청구로 5-5, 다산로36길 2-13 베이스커버 없음, 남대문로 1-15



⇒ 기둥이는 가로등보수반에서 작업하고, 배너기 및 표찰은 연간단가에 작업지시

## ○ 무단 시설 설치 및 과대 광고물 부착 가로등주

- 광고물 과다 부착 : 삼일대로 10길- 17주 ,다산로36길, 수표로6길, 마장로9길, 퇴계로87길, 통일로2길
- 무단 카메라 설치 : 청구로 2-7, 다산로40길 23번
- 청계천로 6-12 교통안내표지판 표찰 가림, 청계천로 6-3 교통안내 표지판 파손



⇒ 광고물 부착방지 시트 부착하고, 파손 및 무단 설치물은 보수 및 철거 지시