


시내버스 표지판 정비 요청 현황

민원내용	표지판 파손(기울어짐) 정비(교체) 요청			
표지판 정비요청	연번	정류소(ID)	위치	정차노선
	1	신반포13차아파트(22-179)	서초구 잠원동 50-5	143(대진여객)
	2	신반포13차아파트(22-180)	서초구 잠원동 83	143(대진여객)



신반포13차아파트[22-179] 정류소 현장사진



신반포13차아파트[22-180] 정류소 현장사진