

# 시설물 사전 점검표

## ○ 점검개요

점검일	2014. 10. 30.	시설물 구분	도로 및 기타시설물
위치	성수문화복지회관 주변	관리부서	토목과, 안전치수과
점검 및 확인자	하수계획팀장	도로관리팀장	굴착복구팀장
	김태헌	백원기	권기철

## ○ 사전 점검 체크리스트

연번	점검사항	점검결과
1	육안점검으로 시설물의 전체적인 위험요소 확인	이상 없음
2	시설물 작동여부	해당사항 없음
3	시설물 연결부위 안전성 (나사풀림 등)	이상 없음
4	시설물의 돌출로 인한 시민 불편요소 여부	이상 없음
5	시설물 균열여부	이상 없음
6	시설물 설치위치의 적정성	적정
7	우천 시 위험요소 여부	이상 없음
8	어린이, 여성, 노약자 이용 불편여부	이상 없음
9	시설물의 안전장치 설치여부	해당사항 없음
10	시설물 재질의 적정성 (파손으로 인한 안전사고 우려)	적정
11	청소, 수리 등 유지보수 용이성	적정

※ 점검결과 표기방법 : 이상없음, 적절/부적절, 해당사항 없음 등

## ○ 종합의견

- 도로 및 기타시설물 정비공사 양호함

## ○ 현장 시설물 사진



점검확인자 토목과 직급 시설7급 성명 김형대 (서명 및 날인)