

시 민

문서번호	시설보수과-7575
결재일자	2014.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	시설보수과장	
이승행	09/19 김권일	
협 조	주무관	전재형

시설물 파손에 따른 조치계획 보고  
(구로역지하차도 충격흡수시설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2014. 9.

강서도로사업소

# 시설물 파손에 따른 조치계획 보고

## (구로역지하차도 충격흡수시설)

### □ 시설물 파손 개요

#### ○ 시설물 파손 현황

- 시설물 : 충격흡수시설[규격 : 910(H)x500(W)x1500(L)]
- 위치 : 구로역 지하차도입구(구로구청에서 구로역 방향)
- 현황 : 차량충돌(추정)로 인한 충격흡수시설 완전 파손('14. 8월중)

### □ 현장조사 및 조치(처리) 사항

#### ○ 경찰서 사고 조회 결과

- 교통사고 접수내역 없음(구로경찰서 경비교통과-11094호)



## □ 조치계획

- 교통사고 사실조회 결과 접수된 내역이 없고 자진 신고가 없으므로 추가적인 차량 안전사고를 위하여 파손된 충격흡수 시설에 대하여 '14 관내 도로시설물 일상유지보수공사 관급비로 조달 구매하여 교체하고자 합니다.
  - 충격흡수시설 규격 : 910(H)x500(W)x1500(L)
  - 충격흡수시설 교체 : 개략설치비용 3,380천원.

붙임 견적서 1부. 끝.