

[서식5번]

화재현장 출동보고서

년 월 연번	발생일시 :	2018년 06월 16일 11시 33분 토요일
화재번호	출동시간 :	11시 34분 도착시간: 11시 38분

[1] 출동대원 및 응답자

① 출동대원 : 2팀장 최양규 등(9명)

② 응답자 : 지방소방위 김현수

③ 확인자 : 직위 2팀장 계급 지방소방위 성명 최양규 (서명)

[2] 현장도착시 발견사항

현장도착 시 고압선이 끊어서 공사장 철근에 걸려 있는상태 약간의 그을림이 보임

- | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---|
| ① 화염색 | <input type="checkbox"/> 붉은색 | <input type="checkbox"/> 주황색 | <input type="checkbox"/> 노란색 | <input type="checkbox"/> 파란색 | <input checked="" type="checkbox"/> 기타 |
| ② 연기색 | <input type="checkbox"/> 검정색 | <input type="checkbox"/> 짙은 회색 | <input type="checkbox"/> 회색 | <input type="checkbox"/> 흰색 | <input checked="" type="checkbox"/> 기타 없음 |
| ③ 화염의 크기 | <input type="checkbox"/> 작음 | <input type="checkbox"/> 보통임 | <input type="checkbox"/> 큼 | <input type="checkbox"/> 매우 큼 | |
| ④ 연기분출량 | <input type="checkbox"/> 적음 | <input type="checkbox"/> 보통임 | <input type="checkbox"/> 많음 | <input type="checkbox"/> 매우 많음 | |
| ⑤ 화염 및 연기 | <input type="checkbox"/> 화염만 발견 | <input type="checkbox"/> 연기만 발견 | <input type="checkbox"/> 화염과 연기 발견 | | |
| ⑥ 특이한 냄새 | <input type="checkbox"/> 있음 | <input checked="" type="checkbox"/> 없음 | | | |

특이사항 없음

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압 환기 구조 구급 안전장비의 설치 기타 안전조치

현장에 도착한바 전선이 철근에 걸려있었고 주변 안전조치 실시함

① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :

철근

② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분] / 외부연소상황 있음 없음

내부 : 특이사항 없음

외부 : 특이사항없음

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소 없음

건물공사장 외벽

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

특이사항 없음

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용 소방장비사용 모두사용 || 소방 설비 작동됨 작동 안됨 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 공기호흡기 세트

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

[7] 출동로상의 발견사항

출동로 상 특이 사항 없음

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[9] 화재사진 및 동영상