






소방용수시설 폐전 및 비상소화장치 철거 심의의결서

일 시	2019. 7. 4.(목) 17:00 ~ 17:30				
장 소	본서 3층 소회의실				
심의내용	비상소화장치 101호와 98호의 폐전 및 철거를 위한 심의회 개최				
심의결과	1. 사유지 건물 벽에 위치함. 2. 미관을 해치고 보행자 부상의 우려가 있음. 3. 인근 신축공사가 많아 이설장소 선정이 어려움.				
위원(장) 및 간사	직 급	계 급	성 명	서 명	비 고
위원장	재난관리과장	소방령	강 신 철		심의표와 같이 투표하여, 위와같이 결정되었음에 동의함
위원	장비회계팀장	소방경	이 종 문		
위원	구조팀장	소방경	정 갑 진		
위원	구급팀장	소방경	신 진 산		
위원	후암센터장	소방경	김 동 열		
위원	이촌센터장	소방경	전 양 구		
간사	대응총괄팀장	소방경	박 종 현		
담당	용수 담당	소방교	조 성 용		

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 *김성권* *신영*

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	○	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	○	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 o표기

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 이종목 (인)

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	9	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	9	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 o표기

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 *김영수* (인) *2/3*

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	0	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	0	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 0표기

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 신진산 *(서명)*

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	9	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	9	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 o표기

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 *전양주* ^{6인}

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	9	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	9	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 o표기

비상소화장치 폐전 및 철거 심의표

위원 박정호 박정환

○ 비상소화장치 폐전 심의

연번	관리 번호	형식	주요내용	선정심의	
				가	부
1	101호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 	9	
2	98호	비상 소화장치	<ul style="list-style-type: none"> - 재건축으로 인한 도로확장으로 이면도로 중간에 위치해 미관을 해치고 보행자의 부상우려 - 노후 및 이전과정으로 인해 비소함 상태가 좋지않음 - 인근 신축공사 등으로 이설 장소 선정이 어려움 - 사유지 내에 위치함 	9	

※추천요건 및 제외사항 등 확인후 가,부 0표기