

아리랑로 18길27~정릉로 38다4길 일대 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2018.03 ~ 2018.07		
사업내용	○ 노후 사각형거 보수보강		
사업위치	성북구 아리랑로18길 27~정릉로38다길4 외1개소		
총사업비	총 500,000천원	(국비)	(시비)500,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	500,000천원	(국비)	(시비)500,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	이인규 2133-3794	김영희 2133-3792

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역		
시설비	○ 공사비 500,000,000원	=	500,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	
시설비	(x-) 500	(x-)	(x-)	(x-) 500	(x-)	

3 사업 설명

사업목적

- 정밀안전진단 결과 노후 및 손상상태가 심한 ? C등급? 하수암거의 물리적, 기능적 결함에 대하여 보수보상을 실시하여 내구성 및 구조적 안전성을 확보

사업근거

- 하수도법 제3조

사업내용

- 사업기간 : 2018.3.~7.
- 사업수행주체 : 성북구청
- 추진방법 : 사각형거 보수보강공사 시행
- 사업의 주요내용 : 사각형거 단면보수 □1.2×1.2~1.5×1.5m, L=450.6m

사업계획(투자사업의 경우)

- 위치 : 성북구 아리랑로18길 27~정릉로38다길 4 구간 외 1개소
- 규모 : □1.2×1.2~1.5×1.5m, L=450.6m
- 사업내용 : 사각형거 단면보수 A=1096㎡
- 총사업비 : 500백만원

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		500,000	
공사시행	2018.03~2018.07	500,000	사각형거 단면보수

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

향후 기대효과

○ 노후 하수암거의 보수보강을 통한 시설물의 내구성과 안전성 향상

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황사진

