

양식1)

겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	성내교	배수구 낙엽 적치	기동반 정비 완료	(1-1)
		신축이음 이물질 퇴적	기동반 보수 완료	(1-2)
2	성내유수지교	배수구 낙엽 적치	기동반 정비 완료	(2-1)
		A2 인접 보차도경계석 파손	송파구청 도로과 이첩 완료	(2-2)
3	대치지하차도	벽체 고정 소화기 시인성 확보	연간단가 작업지시 (시인성 확보시설 설치)	(3-1)

붙임 점검 및 정비사진 1부.

2019. 11.

점검자 직) 시설6급
외부전문가 직) 가온기술진단(주) 대표

성명) 김선웅
성명) 유승우



□ 점검 및 정비사진



(1-1) 성내교 배수구 낙엽 적치



정비 후



(1-2) 성내교 신축이음 이물질 퇴적



정비 후



(2-1) 성내유수지교 배수구 낙엽 적치



정비 후

□ 점검 및 정비사진



송파구청 도로과 이첩 완료

(2-2) A1 인접 보도 보차도경계석 파손

정비 후



연간단가 작업지시 예정

(3-1) 대치지하차도
벽체 고정 소화기 시인성 확보

정비 후