







## 안전점검의 날 지적사항 및 조치결과



현장명 및 위치		919공구 933정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08. 16	일 시	2017. 08. 16
내 용	터널 내부 비상유도등 충전상태 불량	내 용	터널 내부 비상유도등 수리조치 완료
			

현장명 및 위치		919공구 933정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08. 16	일 시	2017. 08. 16
내 용	분전함 전면부 자재 적치	내 용	적치 자재 이동조치 완료
			



## 서울시 설비부 안전점검 지적사항 조치결과

현장명 및 위치		918공구 931정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017.09.06.	일 시	2017.09.07.
내 용	- 기능실 복도 가설전기 소분전함 벽체에 고정할 것	내 용	- 소분전함 벽체에 견고히 고정
			

현장명 및 위치		918공구 931정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017.09.06.	일 시	2017.09.07.
내 용	- 공조실 사다리 전도방지용 와이어 미설치	내 용	- 전도방지용 와이어 설치
			



별첨 2



임시(가설)전기 '안전점검의 날' 지적사항 및 조치결과

현장명 및 위치		920공구 934정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08. 22	일 시	2017. 08. 24
내 용	투광등 접지선 탈락	내 용	투광등 접지선 결선 조치함
			

현장명 및 위치		920공구 934정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08. 22	일 시	2017. 08. 24
내 용	고소작업대 과상승방지장치 미작동	내 용	고소작업대 과상승방지장치 보수 및 점검 조치함
			



## 점검 및 조치결과 현황사진

현장명 및 위치		923공구 938정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08.	일 시	2017. 08.
내 용	사다리 아웃트리거 일부만 사용	내 용	아웃트리거 전체 설치 후 작업시행
			

현장명 및 위치		923공구 938정거장	
지 적 사 항		조 치 결 과	
일 시	2017. 08.	일 시	2017. 08.
내 용	근로자 쉼터 내에 소화기 미비치	내 용	소화기 비치완료
			