

양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	고산자교	빗물받이 퇴적물	직영반 조치완료	1
2	정릉천교	빗물받이 퇴적물	직영반 조치완료	2
3	두물다리(청)	빗물받이 쓰레기	직영반 조치완료	3
4	무학교	빗물받이 쓰레기	직영반 조치완료	4
5	황학교	특이사항 없음	-	
6				
7				
8				

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 11. 6.

점검자 직) 시설6급 성명) 정 용 재 76(성명)
외부 전문가 직) 이사 성명) 양 승 이 양(성명)

□ 점검 및 정비 사진



1 : 고산자교 빗물받이 퇴적물



정비 후



2 : 정릉천교 빗물받이 퇴적물



정비 후



3 : 두물다리(청) 빗물받이 쓰레기



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



4 : 무학교 빗물받이 쓰레기



정비 후