

양식2)

겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	중랑교	배수로 낙엽 등	직영반 조치완료	1
2	영동대교북단고가차도	배수로 주변 쓰레기	직영반 조치완료	2
3	마장지하차도	배수로 쓰레기	직영반 조치완료	3
4	뚝섬고가차도	특이사항 없음	-	
5	금호고가차도	특이사항 없음	-	
6				
7				
8				

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 11. 5.

점검자 직) 시설6급 성명) 정 용 재 7/6(서명)
 직) 시설6급 성명) 이 경 수 2/2(서명)
외부 전문가 직) 이사 성명) 방 기 섭 1/1(서명)

□ 점검 및 정비 사진



1 : 중랑교 배수로 낙엽 등




정비 후



2 : 영동대교북단고가차도 쓰레기 등



정비 후



3 : 마장지하차도 쓰레기 등



정비 후