

# 위 치 도

압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사」와 관련 차로복구 등 시행



# 현황사진



당초 정비용구간 종점부 포장현황



추가 정비용구간 시점부 포장상태

# 현황사진



추가 정비요청 구간내 횡단굴착 현황



추가 정비요청 구간내 포장면 균열

# 현황사진



압구정로11길앞 교차로 횡단보도 주변 불량맨홀



압구정로11길앞 교차로 횡단보도 10m 전 소화전맨홀과 포장면 단차 발생

# 현황사진



압구정로11길앞 교차로 횡단보도 5m 전 상수맨홀과 포장면 단차 발생



압구정로11길앞 교차로 횡단보도 직전 상수맨홀과 포장면 단차 발생

# 현황사진



압구정로11길앞 교차로 횡단보도내 상수맨홀과 포장면 단차 발생



압구정로11길앞 교차로 횡단보도내 상수맨홀과 포장면 단차 발생

## 현황사진



압구정로11길앞 교차로 횡단보도 통과 후 5m지점 상수맨홀과 포장면 단차 발생





