

"기술제일, 인간존중, 미래창조"



# (주) 유 신

수 신 서울특별시장  
(경유)  
참 조 교량안전과장  
제 목 약식 기성부분검사 결과보고(강북일상유지)

---

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)와 관련입니다.
3. 귀 시와 계약 체결한 “1종교량 보수·보강공사 감독권한대행등 건설사업관리용역” 수행중 시공사인 자암건설(주) 대표이사 박병국으로부터 제1회 공사기성부분검사 요청이 있어, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법 시행령 제64조에 의거 기성검사(1회)한 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 약식 기성부분 검사조서 각1부. 끝.

대표이사 성 낙 알



담당 김재윤

이사 김장선

본부장 김동욱

협조자

시행 감리18 - 5기 호 ( 2018. 6. 19 )

접수

( )

우 135-080 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)

/ <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-1035 / 전송 02-6202-1048

/ / 공개

"기술제일, 인간존중, 미래창조"



# (주) 유 신

수 신 서울특별시장

(경유)

참 조 재무과장

제 목 기성부분검사 결과보고(강북일상유지)

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)와 관련입니다.
3. 귀 시와 계약 체결한 “1종교량 보수·보강공사 감독권한대행등 건설사업 관리용역” 수행중 시공사인 자암건설(주) 대표이사 박병국으로부터 제1회 공사기성부분검사 요청이 있어, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법 시행령 제64조에 의거 기성검사(1회)한 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 약식 기성부분 검사조서 각1부. 끝.

대표이사 성 낙 알



담당 김재윤

이사 김장선

본부장 김동욱

협조자

시행 감리18-~~57~~호 ( 2018. 6. 19 )

접수 ( )

우 135-080 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)

/ <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-1035 / 전송 02-6202-1048

/ 공개

## 약식 공사기성부분 검사조서

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)

2018년 12월 31일 준공

2018년 01월 19일 자암건설(주) 박병국과 계약분

위 공사 제1회 기성부분검사의 명을 받아 2018년 6월 19일 검사한 결과 별지 내  
역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 46.22%로 조정함.  
단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 건설  
사업관리조서에 의거함.

2018년 6월 19일

검사자 : 책임건설사업관리자 이 재 문



입회자 : 공 사 관 리 관 이 정 원 (인)

현 장 대 리 인 김 신 응

서울특별시장 귀하

# 약식 공사기성검사 결과보고(1회)

## 1. 검사일 및 검사자

- . 검사일 : 2018년 6월 19일(화)
- . 검사자 : 책임건설사업관리기술자 이 재 문

## 2. 기성요약

- . 공 사 명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)
- . 위 치 : 서울특별시 관내 1종 일반교량, 고가차도
- . 공사기간 : 2018. 01. 22. ~ 2018년 12월 31일
- . 도 급 자 : 자암건설(주) 대표이사 박 병 국
- . 도 급 액 : 일금 일십삼억오천만원정(₩1,350,000,000원)

### 기성현황

(단위:원, VAT포함)

구 분	도급액	전회까지 기성액	금회기성 청구금액	공제금액 (선금공제)	기성지급 예정액	비고
신청액	1,350,000,000	-	623,950,000	-	623,950,000	
확정액			623,950,000	-	623,950,000	

## 3. 기성검사 수행에 대한 의견

검사사항	검사 결과의견
가. 기성부분내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부	적합
나. 사용된 자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시여부	실시
다. 시험기구의 비치와 그 활용도의 판단	적합
라. 사급자재의 수불 실태	확인
마. 지하 또는 기초부분의 시공확인과 주요시공과정을 촬영한 사진의 확인	확인
바. 감리원의 기성검사원에 대한 사전검토의견서	적합
사. 하도급 기성현황 검토확인	확인
아. 품질시험.검사결과 총괄표 내용	확인
자. 기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항	-

교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)

# 사 진 대 장

(기성검사 1회)

2018. 6.



서울특별시 교량안전과

# 사 진 대 지

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)



사진설명

기성검사(1회)

일 자

2018. 6. 19



사진설명

기성검사(1회)

일 자

2018. 6. 19

# 사 진 대 지

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)



사진설명 기성검사(1회)

일 자 2018. 6. 19



사진설명 기성검사(1회)

일 자 2018. 6. 19

# 사 진 대 지

공사명 : 교량시설물 일상유지보수공사(2018-강북)



사진설명

기성검사(1회)

일 자

2018. 6. 19



사진설명

기성검사(1회)

일 자

2018. 6. 19