

양강중학교 교통안전시설개선에 따른 지장물 사진

	
<p>① 신호지주 이설 전(양천효병원 앞)</p>	<p>① 신호지주 이설 후</p>
	
<p>② 신호지주 교체 전(아이비성형외과 앞)</p>	<p>② 신호지주 교체 후</p>
	
<p>③ 신호지주 교체 전(명태어장 앞)</p>	<p>③ 신호지주 교체 후</p>

양강중학교 교통안전시설개선에 따른 지장물 사진

	
<p>④ 신호지주 이설 전(리슈리안 아파트 앞)</p>	<p>④ 신호지주 이설 후</p>
	
<p>오목로 121 양강중교 앞 교차로</p>	

※ 요청사항 : 횡단보도 내 지장 수목 4그루 이설(또는 제거)
 횡단보도 턱낮춤 시공 필요