


어린이날 연휴대비 시설물 안전점검 결과 정비대장(토목분야)

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과			비고	
				정비 일자	조치내역	정비사진		
						전		후
1	2018. 4.16.	○동물교실 - 일본원숭이동산 화강석탈락보수	서동민 외2	2018. 4.17.	원숭이동산화강석탈락보수 작업완료			토목
2	2018. 4.16.	○동물교실 -일본원숭이동산 화강석탈락보수	서동민 외2	2018. 4.17.	화강석탈락보수 작업완료			토목
3	2018. 4.17.	○들소다리 -CCTV배관굴삭기 작업	서동민 외2	2018. 4.18.	CCTV배관굴삭기작업			토목
4	2018. 4.17.	○들소다리 -CCTV배관굴삭기 작업	서동민 외2	2018. 4.18.	CCTV배관굴삭기작업			토목
5	2018. 4.18.	○남미관 -우수뚜경도색작업	서동민 외2	2018. 4.19.	우수뚜경도색작업 작업완료			토목

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과			비고	
				정비 일자	조치내역	정비사진		
						전		후
6	2018. 4.18.	○남미관우수뚜껑 -주변보도블럭보수	서동민 외2	2018. 4.19.	보도블럭보수 작업완료			토목
7	2018. 4.18.	○남미관입구옆 -우수뚜껑설치보수	서동민 외2	2018. 4.19.	우수뚜껑설치보수 작업완료			토목
8	2018. 4.18.	○맹수사방장 -펀드페인트도색작업	서동민 외2	2018. 4.19.	펀드페인트도색작업 작업완료			토목
9	2018. 4.18.	○맹수사방장 -펀드페인트도색작업	서동민 외2	2018. 4.19.	펀드페인트도색작업 작업완료			토목
10	2018. 4.18.	○맹수사방장 -펀드페인트도색작업	서동민 외2	2018. 4.19.	펀드페인트도색작업 작업완료			토목

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조시결과			비고	
				정비 일자	조시내역	정비사진		
						전		후
11	2018. 4.19.	○북문목교바닥 -합판피스고정보수	서동민 외2	2018. 4.20.	합판피스고정보수 작업완료			토목
12	2018. 4.20.	○종안소분수대광장 -바닥에 폭시도색	서동민 외2	2018. 4.21.	분수대바닥에 폭시도색 작업완료			토목
13	2018. 4.20.	○대동물관실내 -외부벽체균열보수	서동민 외2	2018. 4.21.	외부벽체균열보수 작업완료			토목
14	2018. 4.21.	○나들목다리 -그레이팅 주변통수작업	서동민 외2	2018. 4.22.	그레이팅 주변통수작업 작업완료			토목
15	2018. 4.21.	○대형주차장6번 -배수로 낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.22.	배수로 낙엽준설 작업완료			토목

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조시결과			비고	
				정비 일자	조시내역	정비사진		
						전		후
16	2018. 4.22.	○동물원내빗물받이 -주변낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.23.	빗물받이주변낙엽준설 작업 완료			토목
17	2018. 4.22.	○동물원내빗물받이 -주변낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.23.	빗물받이주변낙엽준설 작업 완료			토목
18	2018. 4.23.	○동물원내 옥상 -흡통 주변 낙엽 준설	서동민 외2	2018. 4.24.	흡통 주변 낙엽 준설 작업 완료			토목
19	2018. 4.23.	○산새다리위맨홀뚜껑 -옆배관연결보수	서동민 외2	2018. 4.24.	배관연결보수 작업 완료			토목
20	2018. 4.23.	○종안소옥상흡통주변 -토사및낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	토사및낙엽준설 작업 완료			토목

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과			비고	
				정비 일자	조치내역	정비사진		
						전		후
21	2018. 4.23.	○장애주차장앞 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업완료			토목
22	2018. 4.23.	○장애주차장앞 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업완료			토목
23	2018. 4.23.	○해양관물개방사장 -앞배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업완료			토목
24	2018. 4.23.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업완료			토목
25	2018. 4.23.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업완료			토목

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조시결과			비고	
				정비 일자	조시내역	정비사진		
						전		후
26	2018. 4.23.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.24.	배수로낙엽준설 작업 완료	 	토목	
27	2018. 4.25.	○낙타사셋길 -고무판탈락미장보수	서동민 외2	2018. 4.26.	고무판탈락미장보수 작업 완료	 	토목	
28	2018. 4.25.	○낙타사셋길 -고무판탈락미장보수	서동민 외2	2018. 4.26.	고무판탈락미장보수 작업 완료	 	토목	
29	2018. 4.25.	○동물한마당 -양방시장앞 음수대굴삭기작업	서동민 외2	2018. 4.26.	음수대굴삭기작업 작업 완료	 	토목	
30	2018. 4.25.	○동물한마당양방시장 -앞음수대굴삭기작업	서동민 외2	2018. 4.26.	음수대굴삭기작업 작업 완료	 	토목	

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조시결과			비고	
				정비 일자	조시내역	정비사진		
						전		후
31	2018. 4.25.	○아행관다리 -바닥페인트도색	서동민 외2	2018. 4.26.	바닥페인트도색 작업 완료	 	토목	
32	2018. 4.26.	○들소사여우방사장앞 -미장보수	서동민 외2	2018. 4.27.	바닥미장보수 작업 완료	 	토목	
33	2018. 4.26.	○아행관다리 -난간대페인트도색	서동민 외2	2018. 4.27.	난간대페인트도색 작업 완료	 	토목	
34	2018. 4.26.	○유인원 관침팬치방사 장 -펀드에폭시도색	서동민 외2	2018. 4.27.	펀드에폭시도색 작업 완료	 	토목	
35	2018. 4.27.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.28.	배수로낙엽준설 작업 완료	 	4월 토목	

연 번	점검 일자	지적 사항	점검자	조치결과			비고	
				정비 일자	조치내역	정비사진		
						전		후
36	2018. 4.27.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.28.	배수로낙엽준설 작업 완료	 	토목	
37	2018. 4.27.	○외곽순환도로 -배수로낙엽준설	서동민 외2	2018. 4.28.	배수로낙엽준설 작업 완료	 	토목	
38	2018. 4.29.	○동관소유모차대여소 -앞턱받이미장보수	서동민 외2	2018. 4.30.	턱받이미장보수 작업 완료	 	토목	
39	2018. 4.29.	○동물한마당 -북극여우방사장 관람대하부밑 스텐보강작업	서동민 외2	2018. 4.30.	스텐보강작업 작업 완료	 	토목	
40	2018. 4.29.	○서울랜드 -다리위보도블럭파손 교체보수	서동민 외2	2018. 4.30.	보도블럭교체보수 작업 완료	 	토목	

