


□ 어린이놀이시설 안전점검 및 조치사항

연번	공원명	발견사항	처리부서	신고사진	처리 후 사진	비고
1	서마장 어린이 공원	나무갈라짐	공원 녹지과			처리완료
2	서마장 어린이 공원	공원 내 쓰레기	공원 녹지과			처리완료
3	신금호 어린이 공원	놀이기구 회전시 소음	공원 녹지과		이용자 수요도 등을 반영하여 수리 또는 철거 예정	처리 중
4	금동 어린이 공원	공원 내 우레탄 바닥 노후되어 갈라지거나 들뜸	공원 녹지과			처리완료
5	보람 어린이 공원	공원 내 쓰레기	공원 녹지과	 		처리완료
6	청계천 마장 체육공원	우레탄 바닥 패임	치수과		2022년 정비 예정	처리 중
7	청계천 마장 체육공원	시소 뒤틀림 및 안장분실	치수과		2022년 정비 예정	처리 중

연번	공원명	발견사항	처리부서	신고사진	처리 후 사진	비고
8	마장 어린이 공원	시소 손잡이 파손	공원녹지과			처리완료
9	사근 어린이 공원	공원 내 쓰레기	공원녹지과			처리완료
10	사근 어린이 공원	놀이시설 몰드 접촉 불량	공원녹지과			처리완료
11	대현산 어린이 놀이터	공원 내 쓰레기	공원녹지과			처리완료
12	대현산 어린이 놀이터	놀이터 내 바닥 패임	공원녹지과			처리완료
13	열림 어린이 공원	공원 내 자전거 방치	교통행정과			처리완료 수거예고 안내문 부착
14	꽃재 어린이 공원	공원 내 바닥 패임	공원녹지과			처리완료

연번	공원명	발견사항	처리부서	신고사진	처리 후 사진	비고
15	성원 어린이 공원	공원 내 쓰레기	공원 녹지과			처리완료
16	성원 어린이 공원	나무 다리 파손	공원 녹지과			처리완료
17	미소 어린이 공원	시설 내부 담배꽂초	공원 녹지과			처리완료
18	미소 어린이 공원	조합놀이대 노후로 인한 파손	공원 녹지과			처리완료
19	도선 어린이 공원	그네 이용 현수막 훼손	공원 녹지과			처리완료
20	금호산 유아숲 놀이터	징검다리 파손	공원 녹지과	 		처리완료
21	응봉암벽 공원 어린이 놀이터	모래놀이터 검사 결과표 현행화	공원 녹지과			처리완료