

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	강동구청	관할경찰서	강동경찰서
시 설 명	강덕, 고덕초등학교		소재지	강동구 동남로 82길94-54	
어린이보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2	
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변은 주거단지 순환로 기능으로 비혼잡 구간임. ■ 보차도 구분/도로여건 양호하며 유치원 신규 어린이집 지정. ■ 어린이보호구역 기지정 상태. 보호구역 통합 위한 시설 설치 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변은 통과 교통류/보행통행 빈번치 않으나, 어린이들의 안전한 통행 위한 어린이보호구역 지정/통합은 적절한 것으로 판단됨. ■ 구간내 보호구역 주.정차 금지 안전표지 증설 요망. ■ 고덕초 북측 보행 주출입구 횡단보도 부재-신설 요망 ■ 도면 및 현장 점검 결과 기타 이견 없음. 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	강덕, 고덕초등학교					
위 치	강동구 동남로 82길94-54					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (명)	1(명)	1 (명)	2 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		2(건)	0 (건)	0 (건)		2(건)

