

# 어린이보호구역 지정 검토의견

연번	2	관할구청	중구청	관할경찰서	남대문, 중부경찰서																																												
시 설 명	예랑어린이집		소재지	중구 다산로 33길 47																																													
어린이보호구역 지정 신청 구간	<table border="1" style="font-size: small; margin-top: 10px;"> <caption>개선방안</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>구분</th> <th>구분</th> <th>구분</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>호출 표지판</td> <td>206A</td> <td>어린이 돌다리</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>노</td> <td>11A</td> <td>미끄러운 도로(빙판)</td> <td>622</td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>11B</td> <td>미끄러운 도로(빙판)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>전</td> <td>11A</td> <td>보도 횡단</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>부</td> <td>14B</td> <td>보도 횡단(보행자 우선)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시</td> <td>13A</td> <td>보도 횡단(보행자 우선)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지</td> <td>3</td> <td>보도 횡단(보행자 우선)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>표</td> <td>11A</td> <td>어린이 보호구역</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지</td> <td>11A</td> <td>어린이 보호구역</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>표</td> <td>11A</td> <td>어린이 보호구역</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					구분	구분	구분	구분	호출 표지판	206A	어린이 돌다리	-	노	11A	미끄러운 도로(빙판)	622	보	11B	미끄러운 도로(빙판)	-	전	11A	보도 횡단	200	부	14B	보도 횡단(보행자 우선)	-	시	13A	보도 횡단(보행자 우선)	-	지	3	보도 횡단(보행자 우선)	-	표	11A	어린이 보호구역	-	지	11A	어린이 보호구역	-	표	11A	어린이 보호구역	-
구분	구분	구분	구분																																														
호출 표지판	206A	어린이 돌다리	-																																														
노	11A	미끄러운 도로(빙판)	622																																														
보	11B	미끄러운 도로(빙판)	-																																														
전	11A	보도 횡단	200																																														
부	14B	보도 횡단(보행자 우선)	-																																														
시	13A	보도 횡단(보행자 우선)	-																																														
지	3	보도 횡단(보행자 우선)	-																																														
표	11A	어린이 보호구역	-																																														
지	11A	어린이 보호구역	-																																														
표	11A	어린이 보호구역	-																																														
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2																																													
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변은 주택밀집 주거지역으로 다산로 33길에 접하며 일방통행 구간임.</li> <li>■ 보차도 구분 없는 주택가 이면도로로, 정문에서 차도에 직접 노출되어 안전사고 발생 위험 상존함</li> <li>■ 어린이보호구역 미지정 상태. 보호구역 위한 시설 부재</li> </ul>																																																
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 대상지점 주변은 주택가 이면도로로 통과 교통류/보행통행 빈번치 않으나, 어린이들의 안전한 통행 위한 어린이보호구역 지정은 적절한 것으로 판단됨.</li> <li>■ 대상지점 주변 보도 미확보, 지정구획 외 차량 주.정차로 시인성 불량 등 안전사고 위험성 상존하므로 지정외 주.정차 금지 조치 요망.</li> <li>■ 도면 및 현장 점검 결과 기타 이견 없음.</li> </ul>																																																

# 어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	예랑어린이집					
위 치	중구 다산로 33길 47					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (명)	0(명)	0 (명)	0 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	0 (건)	0 (건)		1(건)

