

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	서대문구청	관할경찰서	서대문경찰서
시 설 명	인왕초등학교		소재지	서대문구 세무서길 33-9	
어린이보호구역 지정 신청 구간					
현장사진	정 문	보호구역 시점부 1		보호구역 시점부 2	
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변은 교통량 미비, 편측 보차도 분리 상태 ■ 1층 상가 연속된 축으로 보행자 접근 ■ 어린이보호구역 연장 미지정 상태. 보호구역 위한 시설 부재 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 대상지점 주변은 교통유발시설 부재로 통과 교통류/보행통행 빈번치 않으나, 어린이들의 안전한 통행 위한 어린이보호구역 지정은 적절한 것으로 판단됨. ■ 구간내 편측 보차도 분리시설은 볼라드 형태로, 보행자 차도 진입 용이로 실질적인 분리시설 역할 미비- 재고 필요 ■ 도면 및 현장 점검 결과 기타 이견 없음. 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	인왕초등학교					
위 치	서대문구 세무서길 33-9					
2018년 교통사고 발생현황 (반경100m 범위내) ※도로교통공단 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (명)	0(명)	0 (명)	0 (명)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	0 (건)	0 (건)		1(건)

