

어린이보호구역 신규지정 검토의견

연번	2	관할구청	광진구청	관할경찰서	광진경찰서
시 설 명	한국켄트외국인학교		소재지	광진구 자양로35길 13	
어린이보호구역 신규지정 신청구간 (적색)					
현장사진	한국켄트외국인학교정문	시·종점부			
		㉠	㉡	㉢	
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 광진구 자양로35길 현황 자양로35길은 1에서 52까지로 13 서측에 켄트 외국인학교가 위치해 있음. (그림㉢참조) 북남으로 연결된 요청구간은 보·차 구분이 없는 이면도로이며 도로폭은 4M, 요청구간은 길이 110M정도 약간 동남쪽으로 기울어진 도로선형을 가지고 있음. ■ ㉠구간은 요청구간 시·종점지점으로 자양로33길은 무신호 사거리이며 서→동으로 일방통행이 시행되고 있음. ■ ㉡구간은 동↔서간 자양로(왕복5차선)가 지나는 사잇길로 보·차 구분이 없는 이면도로로 통행로를 구획하기에 폭이 좁음. 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 학생들의 통학권과 보행편의성 및 보행안전성을 고려해 볼 때 어린이보호구역지정이 필요한 것으로 사료됨. ※ 기본 개선안 검토 의견: 광진구 자양로 33길에서 자양로 35길로 우회전하는 차량들의 법규준수와 시인성확보를 위해 ㉠'에 통합형세로형 어린이보호구역 표지판(#324,219,428)설치 필요함. 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	한국켄트외국인학교					
위 치	광진구 자양로35길 13					
2016년 교통사고 발생현황 ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	0 (건)	1 (건)	2(건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	2 (건)	0 (건)		2(건)

