

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	관악구청	관할경찰서	관악경찰서
시 설 명	서울은천초등학교		소재지	관악구 은천로 69	
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)					
현장사진	<p>학교후문①</p>	<p>시점구간②</p>	<p>시점구간③</p>		
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> 서울은천초등학교 주변은 주택이 밀집된 주거지역으로 '은천로'를 통하여 학교 정문으로 진출입을 할 수 있으며, '은천로11길'을 통하여 학교 후문으로 진출입을 할 수 있음 서울은천초등학교 후문 주변의 '국회단지2길'에 대하여 보호구역을 추가로 지정 요청하는 내용임 <하나둘셋어린이집>이 밀접하여 위치하고 있는 바 보호구역 확대지정 구간을 '국회단지4길'에 대해 추가하는 검토가 요구됨 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> 서울은천초등학교 후문 주변의 '국회단지2길'에 대하여 첨부된 개선도와 같이 보호구역을 확대 지정하는 것은 타당한 것으로 판단됨 '국회단지2길'과 연결된 '국회단지14길' 구간은 북→남방향으로 내리막경사로 구간으로 형성되어 있어 어린이 보행 안전성 확보를 위해 차량의 주의 운행이 요구되는 구간으로 판단되므로, <하나둘셋어린이집>이 위치하고 있는 '국회단지14길'에 대하여 보호구역 확대지정 구간을 50여 미터 추가하는 검토가 요구됨 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	서울은천초등학교					
위 치	서울시 관악구 은천로 69					
2017년 연간 교통사고 발생현황 (반경100m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	1 (건)	0 (건)	2 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	1 (건)	0 (건)		2 (건)

※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)