

어린이보호구역 확대지정 검토의견

연번	4	관할구청	관악구청	관할경찰서	관악경찰서												
시설명	은비유치원		소재지	관악구 청림5길 22													
어린이보호구역 확대지정 신청구간 (적색)																	
현장사진	보호구역 확대지정 시점부(북측)		보호구역 확대지정 시점부(남측)														
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 확대요청구간 교통현황 <ul style="list-style-type: none"> 주차금지가 시행중이고 보·차도가 분리된 편도 1차로 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">도로폭</th> <th rowspan="2">차로수</th> <th colspan="2">어린이보호구역 확대요청 구간</th> <th rowspan="2">도로기능</th> </tr> <tr> <th>구간(거리)</th> <th>제한속도</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12m</td> <td>2</td> <td>청림6길16~청림3길10</td> <td>110m</td> <td>집산도로</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 은빛유치원 통학로와 연결된 도로로 보행량이 많으나 어린이보호 구역으로 지정되지 않음. 상가시설 및 아파트 후문에 접해 있어 교통량이 많고 상가이용차량의 불법주차가 성행함. 도로기하구조가 불량하고 불법 주차차량이 많아 무단횡단시 시인성 불량으로 인한 어린이 보행자사고위험이 높음 					도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간		도로기능	구간(거리)	제한속도	12m	2	청림6길16~청림3길10	110m	집산도로
도로폭	차로수	어린이보호구역 확대요청 구간		도로기능													
		구간(거리)	제한속도														
12m	2	청림6길16~청림3길10	110m	집산도로													
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> 통학로의 어린이보호구역 연속성을 유지하고, 유치원 통학로의 보행자 안전을 위해 어린이보호구역 확대지정 검토가 필요한 것으로 사료됨. <ul style="list-style-type: none"> 속도제한 30km/h 지정 ※ 규제도(개선안) 관련 의견 <ol style="list-style-type: none"> 보호구역 확대구간은 도로기하구조가 불량하고, 상가시설 이용자의 무단횡단 우려도 높아 보행자 사고예방을 위해 방호울타리 설치 검토.(기존 어린이보호구역 방호울타리 설치되어 있음) 보호구역 확대지점 남측 시점부 삼거리 보행자안전을 위해 동서측 보도간 연결 횡단보도 설치 검토 																

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	은비유치원					
위 치	관악구 청림5길 22					
2018년 교통사고 발생현황 (어린이보호구역 확대구간 교차로주변) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	1 (건)	0 (건)	1 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		1 (건)	0 (건)	0 (건)		1(건)

