

급속분사교반기 안전관리 보고서

1. 수요기관

현 장 명	구의 강수장 (2공장)	방 문 일 자	2018. 5. 11
업체담당자	권혁진 외 (서명)	수요처 확인	김재익 (서명)

2. 급속분사교반기 점검 및 처리내용

내 용	기기 명칭	전염소 교반기 1호		Serial No.	10K19-19-60139A	
		.. 오일 보충 10cc .. 랩씰, 인액시 양조칼 .. 전류: 23.5A - 24.5A	용 량	마 력	15	HP
				정격전압	380	Vac
				정격전류	24.6	Amp
		교체 부품 자재				

	점 검 항 목	점 검 상 태		내 용	비 고	
	점검사항	① 랩씰	정상	불량		
② 오일		정상	불량	10cc 보충		
③ 메카니칼 씰		정상	불량			
④ 케이블 보호관		정상	불량			
⑤ 케이블 고정상태		정상	불량			
⑥ 모터 / 로터		정상	불량			
⑦ 프로펠라		정상	불량			
⑧ 진공강화기		정상	불량			
⑨ 전압 / 전류			V	A		
⑩ 기타						

3. 현장점검 의견사항

4. 감독자 요청사항

급속분사교반기 안전관리 보고서

1. 수요기관

현 장 명	구의 경수장 (2층장)	방 문 일 자	2018. 5. 11
업체담당자	권혁진 외 (서명)	수요처 확인	김민우 (서명)

2. 급속분사교반기 점검 및 처리내용

내 용	기기 명칭	진입소 교반기 2호		Serial No.	10K19-19-6049A		
	v. 오일 보충 10cc v. 랩씰, 인안시 양조칼 v. 전류 : 23A - 24.5A	용 량	마 력	15 HP	교체 부품 자재		
			정격전압	340 Vac			
			정격전류	25.6 Amp			

점검사항	점검 항목	점검 상태		내 용	비 고
	① 랩씰		(정상)	불량	
② 오일		정상	불량	10cc 보충	
③ 메카니칼 씰		(정상)	불량		
④ 케이블 보호관		(정상)	불량		
⑤ 케이블 고정상태		(정상)	불량		
⑥ 모터 / 로터		(정상)	불량		
⑦ 프로펠라		(정상)	불량		
⑧ 진공강화기		(정상)	불량		
⑨ 전압 / 전류		V	A		
⑩ 기타					

3. 현장점검 의견사항

4. 감독자 요청사항