

예비준공검사 점검결과(전기)

※ 경관조명 납품업체명 - 유지관리시 필요



등기구 탈락



분전반내 누전차단기 파손



전선관 파손




전선관 파손



전선관 이탈(빗물유입우려)



전선관 이탈(빗물유입우려)




전선관 이탈(빗물유입우려)



전선관 시공 양호



경관조명 시공불량



경관조명 시공불량



경관조명 시공양호