

올림픽로 도로평탄성 불량구간 정비결과 현황

[별내선(8호선연장) 1공구 건설공사]

연번	위 치	지적 내용	조치 내용	비고
1	올림픽로 선사초앞	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철	아스팔트 절삭후 재포장 완료 (2019.7.22.)	사진#1
2	올림픽로 선사초앞	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철	아스팔트 절삭후 재포장 완료 (2019.7.22.)	사진#2
3	올림픽로 선사초앞	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철	아스팔트 절삭후 재포장 완료 (2019.7.22.)	사진#3

[사진#1]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.9
사진내용	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.22
사진내용	아스팔트 절삭후 재포장 및 횡단보도 등 도색완료				

[사진#2]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.9
사진내용	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.22
사진내용	아스팔트 절삭후 재포장 및 횡단보도 등 도색 완료				

[사진#3]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.9
사진내용	아스팔트 임시포장구간 침하 및 요철				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	올림픽로 선사초앞	일 자	2019.7.22
사진내용	아스팔트 절삭후 재포장 및 횡단보도 등 도색완료				